

目 次

1 はじめに	13- 1
2 加速電子の特性に影響するパラメータ	13- 1
2. 1 時間変動に関する影響	13- 1
2. 2 空間変動も関する影響	13- 5
3 X線自由電子レーザーで必要な安定度とそれに影響する外乱要因	13- 6
3. 1 必要な機器の安定度	13- 6
3. 2 安定性に影響する外乱要因	13- 6
4 機器の安定化と低ノイズ化対策およびその実例	13- 7
4. 1 安定化と低ノイズ化対策の概要	13- 7
4. 2 実例	13- 8
4. 2. 1 機器の温度安定化	13- 8
4. 2. 2 機器への振動および床レベル変動の低減	13-11
4. 2. 3 装置と電源の低ノイズ化および安定化	13-13
4. 2. 4 ノイズの発生の低減と計測信号の伝送方式	13-14
5 実現したSACLAのレーザー安定度	13-17
6 終わりに	13-19
参考文献	13-20