# 入射器の概略・全体

夏井 拓也

## 目 次

1	はじ	めに -	KEK 入射器の役割	<b>2</b>
<b>2</b>	電子	線形加速	速器の基礎	3
	2.1	Transfa	ar Matrix $\mathcal{E}$ Twiss parameter .	3
	2.2	静電加	速と高周波加速について	5
	2.3	高周波	の基礎	6
		2.3.1	高周波源 クライストロン	6
		2.3.2	導波管	7
		2.3.3	共振空洞 加速空洞	7
		2.3.4	導波管と共振空洞の結合	8
	2.4	加速管		9
	2.5	電子銃		13
		2.5.1	熱陰極静電加速電子銃(熱電子	
			銃)	13
		2.5.2	光陰極高周波加速電子銃 (RF	
			gun)	14
	2.6	マグネ	ット	14
		2.6.1	ソレノイドマグネット	14
		2.6.2	ダイポールマグネット	15
		2.6.3	四極 (Quadrupole) マグネット .	15
3	KE	K 電子隊	易電子入射器棟	17
	3.1	加速管		17
	3.2	入射部		17
		3.2.1	プライマリー電子ビーム入射	
			部 - 熱カソード DC gun と	
			Buncher 部	19
		3.2.2	RF gun による電子ビーム入射	
			システム...........	21
	3.3	高周波	システム	26
		3.3.1	Low Level RF	26
		3.3.2	クライストロンモジュレータ	26
		3.3.3	High power RF システム	28
	3.4	陽電子	ビーム生成...........	29
	3.5	各種モ	ニターとビーム計測......	29
		3.5.1	BPM (Beam Position Monitor)	29
		3.5.2	ストリークカメラ	30
		3.5.3	スクリーンモニター	30
		3.5.4	ワイヤースキャナー	32
		3.5.5	Q scan 法とその応用	33
		3.5.6	RF <b>誘起波モニタ</b>	35
		3.5.7	測定データの取扱......	35
	3.6	ビーム	運転	36
		3.6.1	ビームのパルス切り替えの仕組み	36

3.6.2	パルスマグネットシステム...	37
3.6.3	各モードでのエネルギー	37
3.6.4	フェージング	37
3.6.5	エナジーノブ	37
3.6.6	クライストロンスタンバイ...	39

4 おれ	っりに	39
A 導波	皮管	40
A.1	基本式	40
A.2	矩形導波管	40
	A.2.1 TM モード	41
	A.2.2 TE モード	41
A.3	円形導波管	42
	A.3.1 TM モード	42
	A.3.2 TE $\mathbf{E} - \mathbf{F}$	43

B 空洞	同共振器											43
B.1	直方体	空洞共振器	Į.	•			•		•			43
	B.1.1	TM E-	ŕ									44
	B.1.2	TE E-H	÷ .	•	•	•	•	•	•	•		44
B.2	円筒形	空洞共振器	Į.	•	•	•	•	•	•	•		45
	B.2.1	TM E-	ř	•	•	•	•	•	•	•		45
	B.2.2	TE E-ŀ	٤.	•	•	•	•	•	•	•		46

C 陪周期構造の等価回路	
--------------	--

**46** 

## 入射器の概略・全体

## 1 はじめに - KEK 入射器の役割

KEK の入射器は 40 年近く前に 2.5 GeV の PF 入 射器として建設が始まり, 1982 年には 2.5 GeV 電子 ビームの蓄積に成功している.当時は 400 m の線形 加速器だった.1984 年に TRISTAN 計画では陽電子 ビームの生成も始まり,電子・陽電子ビームともに 2.5 GeV のエネルギーが入射が可能となった.1999 年よ り KEKB が始まり SLED を導入して高周波を増強し, 折返し地点の J-arc を作って全体が 600 m に伸びた [1].現在は, SuperKEKB の入射が始まり, RF gun の増設,新しく陽電子生成のため FC の導入,ダンピ ングリング設置など達成している.

現在, KEK には放射光施設と物理実験施設 (SuperKEKB) があり, 2 つの放射光リング, SuperKEKB HER LER の4リングを運転している.電子陽電子入 射器棟では,この4リングにビームを供給している.入 射器棟の加速器は線形加速器 (Linac, liner accellator) と呼ばれるもので,名前の通り直線上にビームを加速 していく装置である.この入射器棟の線形加速器は, 加速管というものを並べたもので,途中で折り返し地 点を挟むものの,600mにも渡って同じ景色が延々と 続く装置,というか施設である.この全長 600 mの 線形加速器を4リングの入射器として使っている.図 1が線形加速器が並ぶ入射器の一部を写した写真であ る(実はこの図1はGoogleストリートビューの写真 でり, Google ストリートビューで擬似的に入射器を 見学できる.ただし,同じような線形加速器がいくつ も並んでいるので,すべて見終える前に飽きてしまう だろう)

電子ビームラインの途中には陽電子発生用のター ゲットが設置され,電子ビームから陽電子ビームを作 り出している.そして,陽電子ビームも電子ビームと 共通の加速管で加速していく.陽電子ビームではエミッ タンス改善のためのダンピングリングが入射器の途中 に設置されている.陽電子ビームに関しては一度ダン ピングリングに入射し,エミッタンスが小さくなった ビームを取り出し再び線形加速器で加速する.

放射光施設ではリングに電子ビームをためて放射光 を発生させたいので,入射器棟に電子ビームを要求す る.SuperKEKBリングでは電子ビームと陽電子ビー ムを衝突させる物理実験をするために電子・陽電子



図 1: 入射器写真 (Google ストリートビューより)

ビームを要求する.入射器ではこれら4つのリングの 要求に応じて必要なときにビームを加速し入射してい る.ただし,厄介なことに各リングで要求するビーム スペックはすべてバラバラである(電荷量やビームエ ネルギー,はたまた電子と陽電子の違いなど).また, KEKB から SuperKEKB へのアップグレードで入射 器のビームも表1のように大幅な改善を求められてい る.電荷量は電子・陽電子ともに4倍になり,エミッ タンスも大幅な改善を求めらている.陽電子ビームの 電荷増強のためFC が新設され,エミッタンス改善の ためにダンピングリングが建設さた.電子ビームは高 電荷低エミッタンスをダンピングリングなしで実現す るため光陰極 RF gun が開発された.

さて,4つもリングがあり,それぞれスペックの違 うビームに対して入射器の加速ラインはたったの1本 である.更にSuperKEKB開始からは,全リング同時 にビームを要求されたならば,ほぼ同時にビームを入 射することも実現させた.これはパルス的に発生する ビームのパルス間隔が20msecなので20msec毎に, 各リング仕様に加速器を切り替えるという作業を忙し なく行っている(なんともサービス精神旺盛だ).

4 リングあるのだからいっそ4つ入射器を作ればい いのにと読者は思ったかもしれない.筆者もそう思う が,現実に建設された入射器は1つだけだ(きっとコ ストや諸事情でこうなっているのだろう.)しかたな いので,ここでは世にも珍しい4リング同時入射のた めの入射器の説明をはじめたい.

	KEI	KB	Superk	KEKB						
Beam	e+	e-	e+	e-						
Energy [GeV]	3.5	8.0	4.0	7.0						
Bunch charge [nC]	1	1	4	4						
Normalized Emitance [mm-mrad]	1400	310	100/15 (Hor./Ver.)	40/20 (Hor./Ver.)						

表 1: KEKB と SuperKEKB のビームパラメータ

## 2 電子線形加速器の基礎

ビームとは多数の粒子がほぼ同じ運動量を持って, ほぼ同じ位置にある状態をさす.荷電粒子の場合は電 場によって粒子を加速しビームにしていく.荷電粒子 の中でも電子(または陽電子)は非常に加速が容易な 部類である.それは,電荷量に対して質量が非常に小 さい(電荷の素だから当然であるが)ので,容易に光 の速度に達するためである.

さて,電子ビームのエネルギーの単位として [eV] が 通常よく用いられる.これは電子1個が1Vの電圧 を移動したときに得られる仕事量である.1Cの電荷 で1Vの電圧ポテンシャルで得られるエネルギーが1 Jなので,1eVは,1.602×10<sup>-19</sup>J(素電荷量J)と なる.1kVで加速すれば1keV,1MVで加速すれば 1MeV,1GVで加速すれば1GeVである.(ちなみ にkeVは「ケブ」,MeVは「メブ」,GeVは「ジェ ブ」と発音する.)電子の質量は9.109×10<sup>-31</sup>kgな ので,1MeVで光の速度の94.1%に,10MeVで99.9 %,100MeVで99.9987%に達する.入射器棟では, 7GeVまで加速するが,ほぼ入射器全体に渡ってビー ムは光の速度とみなして良い.

## 2.1 Transfar Matrix ≿ Twiss parameter

ビームは多数の粒子の集まりであり,1つの粒子は 3次元空間の位置と3次元方向の運動量を持っている ので6次元で表される.しかし,通常はビーム進行方 向に垂直なx方向とy方向は独立に扱うことができる. すなわち,単一粒子は(x, x') と(y, y')の2次元×2で 考えることが多い.x'はxの微分であり,粒子の角度 と考えてよい.図2に(x, x')の概念図を示す.さて, 図2において粒子がなんの力も受けずに(このような 状態をドリフトと呼ぶ)運動を続けてz = Lの位置 まで進んだとしよう.その状態を $(x_1, x'_1)$ とすると,



図 2: x と x'

 $x_1 = Lx'_0$ と変化し,角度は変わらないので $x'_1 = x'_0$ となる.これを $2 \times 2$ の行列を使って表せば,

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x'_1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x'_0 \end{pmatrix}$$
(1)

となる.ここで示した  $2 \times 2$  の行列は長さ L のド リフト空間の Transfar Matrix と呼ばれるものであ る.例えば,レンズの役割をする Transfar Matrix は  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{bmatrix}$ となることが知られている.これは平行 ビームを通すと長さ f の距離が焦点をとなるものであ る.平行ビーム x' = 0が焦点 f のレンズを通り f の 距離のドリフト空間を走った場合が図 3 になる.実際



図 3: 平行ビームのレンズ集束

にこれを計算してみると,

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x'_1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & f \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
(2)

 $= \begin{bmatrix} 1 & f \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ -x/f \end{pmatrix}$ (3)

$$= \begin{pmatrix} 0\\ -x_0/f \end{pmatrix} \tag{4}$$

となり,  $x_0$ の値にかかわらず $x_1 = 0$ となることがわかる.

後述する Q マグネットはビームに対しレンズの役 割を果たし,実際のビームライン上には多数の Q マグ ネットが置かれている.このレンズの並びは光学系と ほとんど同じなのでビームラインの Transfar Matrix の並びのことを Optics と呼ぶことが多い.Transfar Matrix は R と記述されることが多い(あるビームラ インが Transfar Matrix R とすると,入射粒子  $x_0 =$  $(x_0, x'_0)^t$ で出射粒子  $x_1 = (x_1, x'_1)^t$ であれば,単純に,  $x_1 = Rx_0$  となる.)

さて,ここまでは単粒子について見てきたが,ビームは多数の粒子の集まりである.この粒子群としての ビームを記述するために Twiss parameter というもの がある.まず,ビームは図4のように x, x' 平面にお いて原点を中心に正規分布になっているとすと,これ は2次元の楕円で表すことができる.図4は正規分布 のシグマで楕円を描いている.



図 4: x - x' 平面の粒子分布

このように粒子分布のエンベロープとして描かれた 楕円は,以下の式によって定義される.[2]

$$\gamma x^2 + 2\alpha x x' + \beta x'^2 = \varepsilon \tag{5}$$

ただし,

$$\beta \gamma - \alpha^2 = 1 \tag{6}$$

の関係がある.この楕円の面積は  $\pi \varepsilon$  になり  $\varepsilon$  のみが 楕円の面積に係る係数であることがわかる.この  $\varepsilon$  が エミッタンス (emittance) と呼ばれる値でビームの質 を決める非常に重要な値である.(このようにビーム の  $1\sigma$  で作るエンベロープで定義したエミッタンスを rms エミッタンスと呼ぶ)図5に Twiss parameter の 例を示す.



図 5: 様々な Twiss parameter における楕円  $\varepsilon = 1$ 

粒子分布のエンベロープとして描かれた楕円 x = (x, x')も当然ながら Transfar Matrix Rによって $x_1 = Rx_0$ と変化する.この関係を使って Twiss parameter がどう変化するかを見ていく.

さて,一般的な楕円の式は対称行列 $\sigma^{-1}$ を使って,

$$\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{\sigma}^{-1} \boldsymbol{x} = 1 \tag{7}$$

と表される.ここで, $x_0^T \sigma_0^{-1} x_0 = 1 \ge x_1^T \sigma_1^{-1} x_1 = 1$ となる 2 つの楕円  $x_0, x_1$  の間に  $x_1 = Rx_0$  の関係が あったとする.このときに  $\sigma_0^{-1} \ge \sigma_1^{-1}$ にどのような 関係があるかを計算すると

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x_0^T \sigma_0^{-1} x_0} &= 1 \\ \boldsymbol{x_0^T R^T (R^T)^{-1} \sigma_0^{-1} R^{-1} R x_0} &= 1 \\ (\boldsymbol{R} \boldsymbol{x_0})^T (\boldsymbol{R}^T)^{-1} \sigma_0^{-1} \boldsymbol{R}^{-1} (\boldsymbol{R} \boldsymbol{x_0}) &= 1 \\ \boldsymbol{x_1^T (R^T)^{-1} \sigma_0^{-1} R^{-1} x_1} &= 1 \\ \boldsymbol{x_1^T (R \sigma_0 R^T)^{-1} x_1} &= 1 \end{aligned}$$
(8)

となり、以下の関係があることがわかる.

$$(\boldsymbol{R}\boldsymbol{\sigma_0}\boldsymbol{R}^T)^{-1} = \boldsymbol{\sigma_1}^{-1} \tag{9}$$

$$\boldsymbol{R}\boldsymbol{\sigma_0}\boldsymbol{R}^T = \boldsymbol{\sigma_1} \tag{10}$$

ここで,式 (5) を満たすように σ を定義すれば

$$\boldsymbol{\sigma}^{-1} = \begin{bmatrix} \gamma/\varepsilon & \alpha/\varepsilon \\ \alpha/\varepsilon & \beta/\varepsilon \end{bmatrix}$$
(11)
$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \beta\varepsilon & -\alpha\varepsilon \\ -\alpha\varepsilon & \gamma\varepsilon \end{bmatrix}$$
(12)

となる. $\sigma$ の行列式は $\varepsilon^2$ になるので,Rの行列式が1 ならばエミッタンスが変化しないということがわかる. ドリフトスペースもQマグネットのTransfar matrix も行列式は1なのでエミッタンスは不変量として扱われる.

しかし,エミッタンスが保存されるのは加速を考え ない場合である.ここで,ビームの進行方向 z に加速 が加わった場合を考える(ちなみに,加速を考えた場 合の Twiss parameter はローレンツファクタ  $\gamma$  や速 度  $\beta = v/c$  が出てきて紛らわしくなってしまう.こ こからしばらくはその意味で  $\gamma,\beta$  を使う.)このとき, ビームはほぼ光速になっており, $\beta_z \simeq 1, \beta_x \simeq x'$  と する.また,加速によりローレンツファクタが  $\gamma_1$  か ら  $\gamma_2$ になったとすると,加速前と加速後の運動量  $p_1$ ,  $p_2$  は

$$p_{x1} = \gamma_1 \beta_{x1} mc \tag{13}$$

$$p_{z1} = \gamma_1 \beta_{z1} mc \tag{14}$$

$$p_{x2} = \gamma_2 \beta_{x2} mc \tag{15}$$

$$p_{z2} = \gamma_2 \beta_{z2} mc \tag{16}$$

ほぼ光速に近いので  $\beta_{x2} = \beta_{x1}$  となり, z 方向のみの 加速なので  $p_{x2} = p_{x1}$ , すなわち  $\gamma_2\beta_{x2} = \gamma_1\beta_{x1}$  と なり,

$$\beta_2 = \frac{\gamma_1}{\gamma_2} \beta_{x1} \tag{17}$$

$$x_1' = \frac{\gamma_1}{\gamma_2} x_2' \tag{18}$$

さらに,xにおいては(加速空間を薄肉近似すると) 変化はないので,Trasfar matrix *R* は

$$\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0\\ 0 & \frac{\gamma_1}{\gamma_2} \end{bmatrix} \tag{19}$$

となる.ここでローレンツファクタの比  $\frac{\gamma_1}{\gamma_2}$  をG と置き, この Trasfar matrix R でどのように Twiss parameter が変化するか計算してみると ,( 以下からは , Twiss parameter の  $\beta, \gamma$  )

$$\begin{bmatrix} \beta_{2}\varepsilon_{2} & -\alpha_{2}\varepsilon_{2} \\ -\alpha_{2}\varepsilon_{2} & \gamma_{2}\varepsilon_{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_{1}\varepsilon_{1} & -\alpha_{1}\varepsilon_{1} \\ -\alpha_{1}\varepsilon_{1} & \gamma_{1}\varepsilon_{1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & G \end{bmatrix}$$

$$(20)$$

$$= \begin{bmatrix} \beta_{1}\varepsilon_{1} & -G\alpha_{1}\varepsilon_{1} \\ -G\alpha_{1}\varepsilon_{1} & G^{2}\gamma_{1}\varepsilon_{1} \end{bmatrix}$$

$$(21)$$

となる.ここで Twiss parameter の条件  $\beta\gamma - \alpha^2 = 1$ の条件をみたすためには  $\varepsilon_2 = G\varepsilon_1$  の関係が必要にな る.すなわち,加速によってエミッタンスはローレン ツファクタの比だけ小さくなり, Twiss parameter は 以下のように変化する.

$$\alpha_2 = \alpha_1 \quad \beta_2 = \frac{1}{G}\beta_1 \quad \gamma_2 = G\gamma_1 \quad \varepsilon_2 = G\varepsilon_1 \quad (22)$$

線形加速器のなかでは,常にビーム加速を行うので エミッタンスはどんどん小さくなってしまう.そこで, エネルギーが変化しても値を保存する規格化エミッタ ンスが定義される.規格化エミッタンス $\varepsilon_N$ は,エミッ タンスとローレンツファクタ $\gamma$ の積をとって,

$$\varepsilon_N = \gamma \varepsilon$$
 (23)

と表される.

実際には,x方向(x,x')とy方向(y,y')に独立に Twiss parameter が存在する.また,加速方向のz方 向でも同じように位置 z と運動量  $\delta = \Delta p/p$  (p:ビーム の平均運動量, $\Delta p$ :粒子の平均運動量からのずれ)を定 義できる.すると,粒子は6次元 $(x,x',y,y',z,\delta)$ の パラメータをもつ.この場合でもビームを6次元の楕 円と考えれば,式(10)が成り立ち,同じように6次 元の Transfar Matrix *R* が分かれば6次元の Matrix  $\sigma$ が計算できる.

ここまでの関係式を使えば,ビームの初期の Twiss parameter とエミッタンスが分かっていて,どのように マグネットと加速管が配置されているか分かれば,ビー ムがどこでどのようなビームサイズと発散角(Twiss parameter)であるかすべて計算できる.

#### 2.2 静電加速と高周波加速について

荷電粒子を加速するためには電場を作ればよい.最 も単純な方法は静電場を作ることだ.図6のように マイナス電圧を印加したカソード(電子発生源)とア ノードを用意し,アノード電極に穴を開けておけばそ の穴から電子ビームが取り出せる.これが静電場を利 用したビーム加速である.電極の電圧がすなわちビー ムのエネルギーである.1 kV の電極を用意すれば1 keV の電子ビームになる.



図 6: 静電場加速

さて,このように発生したビームを追加速したいと する.どうすればよいだろうか?また電極を用意すれ ば良さそうに思う.しかし,グランドレベルに放出さ れたビームをグランドレベルのままで加速するには静 電場は使えない.なぜならば静電場加速はポテンシャ ルエネルギーを運動エネルギーに変換したに過ぎず, ビームのエネルギーはカソードのポテンシャルにのみ 依存するからである.

そこで登場するのが高周波加速である.これは,図 7のように電極に直流電源をつなぐのではなく交流電 源をつなぐことに相当する.このようにして,電圧が 0のときに電子が入口から入射してだんだんと加速電 場が印加され,また出口に達するときには電圧が0に 戻るというふうになれば繰り返し加速が可能である. もちろん電子の入射のタイミングをずらせば減速させ ることも可能である.



図 7: 交流電圧での加速

実際には非常に高い周波数の交流電圧, すなわち高 周波を利用する.高周波とは電磁波の俗称みたいなも ので数 MHz から数十 GHz までの周波数帯を示すこ とが多い.図8のように高い周波数の電磁波を伝導帯 の空洞の中に閉じ込めて加速電場を発生させる装置を 加速空洞と呼ぶ.



図 8: 高周波空洞での加速

#### 2.3 高周波の基礎

高周波とは電磁波の俗称みたいなもので数 MHz から数十 GHz までの周波数帯を示すことが多い.加速 器業界では RF(radio frequency) とよぶことが一般的 である.

#### 2.3.1 高周波源 クライストロン

クライストロン (klystron) は加速器用の RF 源とし てよく用いられるもので, ハイパワーの RF が得られ る.クライストロンには直進形クライストロンと反射 形クライストロンがある.加速器の RF 源として用い られるものは直進形クライストロンである.また,近 年はマルチビームクライストロンの開発も進められて いる.

図9に直進形クライストロンの原理を示す.Buncher cavity に種となる RF を入れてやることで電子銃から 発生した電子ビームにモジュレーションをかけ,バンチ ングした電子ビームを Catcher cavity に打ち込む.こ のバンチングした電子ビームが作る電磁場を Catcher cavity に溜めて出力 RF として取り出す.

直進方クライストロンの特徴を以下に示す.

- 効率が高く40%にも達するので大電力用に適する
- 増幅度が大きく 60dB にも達する



図 9: 直進形クライストロンの原理

入力 RFの周波数によって出力周波数が完全に決まるので,周波数安定度はきわめてよいが,周波数帯域は狭い

#### 2.3.2 導波管

導波管は高周波を伝搬させるものであり,加速器で は大電力の高周波を高周波源から加速管まで運搬する ために使う.導波管は中空の金属管で作られており, 四角い金属管がよく使われている.特に大電力を扱う 導波管は中が真空に保たれている.導波管の詳しい解 説は補足 A を参照してほしい.

#### 2.3.3 共振空洞 加速空洞

共振空洞とは金属の空洞であり,共振空洞内は金属 で囲まれた真空の空間となる.そこに電磁波のエネ ルギーを貯め込む場合は,ある決まった周波数の共振 モードが現れる.電場と磁場は位置rと時間tの関数 E(r,t), H(r,t)と表されるが,共振モードだけを考 えると,それぞれ共振周波数 $\omega$ で振動するモード

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})e^{i\omega t} \tag{24}$$

$$\boldsymbol{H}(\boldsymbol{r},t) = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})e^{i\omega t} \tag{25}$$

と表すことができる.

また共振空洞を解析する場合,金属内部には電荷も 電流もない条件で計算する.これは,マクスウェル方 程式で電荷密度  $\rho = 0$ ,電流密度 j = 0に対応する ので,

$$\nabla^2 \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = 0 \qquad (26)$$

$$\nabla^2 \boldsymbol{H}(\boldsymbol{r}) + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \boldsymbol{H}(\boldsymbol{r}) = 0 \qquad (27)$$

が得られる.

ここで, ω は共振角周波数である.これらの微分方 程式を金属の境界条件

$$\boldsymbol{H} \cdot \boldsymbol{n} = 0 \tag{28}$$

$$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{n} = 0 \tag{29}$$

のもととけば空洞内の電磁場が求まる.ここで,nは 境界の法線ベクトルである.一般的な形状(境界条件) の共振空洞の電磁場分布及び共振周波数を求めるには, 式(27)または,式(26)を数値計算で解くことになる. 特殊な形状においては解析解が存在するが,その例を 補足 B に示した.

空洞に電磁場のエネルギーが溜まると,金属表面に は電流が流れてエネルギーが消費される.エネルギー 消費は金属の電気抵抗に比例するので,当然電気抵抗 が低い材料が選ばれる.常温の金属であれば銅が用い られるし,超電導体が使われることもある.空洞のに 溜まったエネルギーUと消費電力Pを用いて共振空洞 のQ値(Quality factor)が以下のように定義できる.

$$Q = \omega_0 \frac{U}{P} \tag{30}$$

ここで, ω<sub>0</sub> は共振角周波数である(このQ値は電気 回路の LC 共振回路でのQ値と同じである.)

加速器ではこの共振空洞を加速空洞として応用す る.その場合,ビーム軸に対して軸対称な形状を用い ることが多い.これは,計算がしやすいこともあるが, ビームに対して横方向に対称な電磁場を与えるという メリットも有る.軸対称な空洞に対して TM0 モード が加速に使用される.TM モードとは図 10 に示した ように円筒空洞座標の θ 方向のみに磁場 H が存在し, 電場は θ 成分を持たず rz 平面にのみ分布する.この ような TM0 モードは磁場が θ 方向に依存性がないの で,式 (27) はスカラーらの微分方程式

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial H_{\theta}}{\partial r}\right) + \frac{\partial^2 H_{\theta}}{\partial z^2} + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 H_{\theta} = 0 \qquad (31)$$

となる.

この空洞の特性を表す重要なパラメータにシャント インピーダンスがある.シャントインピーダンス Z<sub>s</sub> はどのくらい効率よくビームを加速できるかの指標と なる.まず,加速空洞は電場を発生しているので,そ の電場を z 軸方向(加速方向)に積分すると電圧が得 れれる.その電圧の 2 乗は消費電力に比例するはずな ので,その比をシャントインピーダンス Z<sub>s</sub> と定義し,

$$Z_s = \frac{V_0^2}{P} \quad [\Omega] \tag{32}$$



図 10: 軸対称 TM0 モードの加速空洞

と表される.単位は  $[\Omega]$ となる. $V_0$ は加速管の z方向 電場ピーク値  $E_z(r,z)$ を用いて

$$V_0 = \int_0^L E_z(0, z) dz$$
 (33)

と定義される.ここで, $E_0$ はピーク値を積分したの で必ずしも粒子が感じる電場強度ではない.実際には, 加速空洞の周波数 $\omega$ を用いて $E_0(z,t) = \Re \left[ E_0(z)e^{i\omega t} \right]$ と表せる.そこで,実際の粒子の感じる電圧Vを考 えると,電圧は粒子の入射位相 $\theta$ に依存する.では速 度 $v = \beta c$ の電子が位相 $\theta$ で入射したときに感じる電 場と電圧を考える.電子の位置zは $z = c\beta t$ であるの でこれを考慮して電場を積分し電位差を求めると,

$$V(\theta) = \int_{0}^{L} \Re \left[ E_0(z) e^{i\omega t} e^{i\theta} \right] dz \tag{34}$$

$$= \int_{0}^{L} \Re \left[ E_0(z) e^{i\frac{z}{c\beta}} e^{i\theta} \right] dz \qquad (35)$$

$$=\Re\left[e^{i\theta}\int_{0}^{L}E_{0}(z)e^{i\frac{z}{c\beta}}dz\right]$$
(36)

となる(実際にはビームはほぼ光速とみなすので $\beta = 1$ ).ここで,電圧が最大になる位相を選んだ実行的な電圧  $V_{eff}$ は,式を見て明らかなように,

$$V_{eff} = \left| \int_0^L E_0(z) e^{i\frac{z}{c\beta}} dz \right|$$
(37)

である.この $V_0 \ge V_{eff}$ の比を transit time factor  $T = V_{eff}/V_0 \ge N$ う.

改めて, transit time factor T を含んだ形のシャン トインピーダンスの式を記すと以下のようになる.

$$Z_s T^2 = \frac{\left| \int_0^L E_0(z) e^{i\frac{z}{c\beta}} dz \right|^2}{P} \tag{38}$$

加速空洞の特性として  $Z_sT^2$  が重要になる.

#### 2.3.4 導波管と共振空洞の結合

空洞共振器は外部から励振されるため導波管と結合 されている.ここでは,空洞共振器を取り扱うとき重 要になるパラメータについて説明する.

空洞共振器を特徴付けるパラメータとしては,Q値 と結合係数 $\beta$ がある.Q値は $Q = \omega_0 \frac{U}{P}$ で表されるこ とはすでに述べた.ここで, $\omega_0$ :共振周波数,U:空 洞に蓄えれているエネルギー,P:損失(単位あたり に空洞から失われるエネルギー)である.

Q値には3種類あり,

- 1. 無負荷の Q(unloaded  $Q) Q_0$
- 2. 外部の  $Q(\text{external } Q) Q_{\text{ext}}$
- 3. 負荷時の  $Q(\text{loaded } Q) Q_L$

がある .  $Q_0$  は空洞内で電磁場による壁電流で消費される電力  $P_0$  による Q である .  $Q_{\text{ext}}$  は空洞の結合孔から外に逃げていく電磁場の電力  $P_{\text{ext}}$  による Q である . この  $P_0$  と  $P_{\text{ext}}$  の和が空洞から失われるパワー  $P_L$  とすると次の関係がある .

$$P_L = P_0 + P_{\text{ext}} \tag{39}$$

$$\frac{1}{Q_L} = \frac{1}{Q_0} + \frac{1}{Q_{\text{ext}}}$$
(40)

結合係数は,空洞と外部回路(普通は導波管)との 結合の強さを表し,

$$\beta = \frac{P_{\text{ext}}}{P_0} = \frac{Q_0}{Q_{\text{ext}}} \tag{41}$$

で表され ,  $\beta > 1$  ,  $\beta = 1$  ,  $\beta < 1$  に対して , それぞれ強結合 , 臨界結合 , 弱結合という . また , 式 40, 41 から

$$Q_L = \frac{1}{1+\beta}Q_0 \tag{42}$$

の関係が導かれる.

Linac の運転は通常 RF パワーを矩形パルスにして 入力するが,この矩形パルスを空洞に入力したときの 空洞内電場の波形および反射波形から  $Q_L$  および結合 係数  $\beta$  が求められる. U の減少率が P であるから

$$P = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} \tag{43}$$

であり,したがって,式(30)を使えば

$$U = U_0 e^{-\frac{\omega_0 t}{Q}} \tag{44}$$

となり,ステップパルスを切ったときの空洞内電力の 減衰の時定数から  $Q_L$  が求められる.U が  $U_0$  の 1/eになる時間を  $\Delta t$  とすると

$$\Delta t = \frac{Q_L}{\omega_0} \tag{45}$$

となる.

また, $\beta$ は反射波の立ち上がりと立下りのピーク値 から以下のようにして求められる.空洞への入力波を  $E_i$ ,空洞から放出される波を $E_{\text{ext}}$ とすると,結合孔 での反射波は, $-E_i$ となり,結合孔から放出される波  $E_{\text{ref}}$ は次式で与えられる.

$$E_{\rm ref} = -E_i + E_{\rm ext} \tag{46}$$

ここで,  $P_i$  を入射電力,  $P_r ef$  を反射電力,  $P_0$  を無負荷の損失とすると,電力は保存されるから

$$P_i = P_{\rm ref} + P_0 + \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} \tag{47}$$

が成り立つ.電力は電場の2乗に比例することと式 (30), (41)を使うと<sup>1</sup>

$$E_i^2 = (E_e - E_i)^2 + \frac{E_{\text{ext}}^2}{\beta} + \frac{2Q_0}{\omega\beta}E_{\text{ext}}\frac{\mathrm{d}E_{\text{ext}}}{\mathrm{d}t} \quad (48)$$

が得られる.この式は

$$t_f \frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{ext}}}{\mathrm{d}t} + E_{\mathrm{ext}} = \alpha E_i \tag{49}$$

と書き換えられる.ただし, $t_f = \frac{2Q_L}{\omega} = \frac{2Q_0}{\omega(1+\beta)}$ :空洞の充填時間, $\alpha = \frac{2\beta}{1+\beta}$ である.

ここで,パルス ON の時間を  $[0, t_1]$  とし(すなわち,  $0 < t < t_1$ では  $E_i = 1$ ,  $t_1 < t$ では  $E_i = 0$ ), それ ぞれの区間に対して式 (49) を解くと

$$E_{\text{ext}} = \begin{cases} \alpha \left[ 1 - \exp\left(-\frac{\pi(1+\beta)ft}{Q_0}\right) \right] \\ (0 < t < t_1) \\ \alpha \left[ \exp\left(\frac{\pi(1+\beta)ft_1}{Q_0}\right) - 1 \right] \exp\left(-\frac{\pi(1+\beta)ft}{Q_0}\right) \\ (t_1 < t) \end{cases}$$
(50)

 ${}^{1}P_{\rm ref} = (E_{\rm ext} - E_{i})^{2} \qquad P_{0} = \frac{P_{\rm ext}}{\beta} = \frac{E_{\rm ext}^{2}}{\beta} \qquad \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = \frac{Q_{\rm ext}}{\omega} \frac{\mathrm{d}P_{\rm ext}}{\mathrm{d}t} = \frac{Q_{0}}{\omega\beta} \frac{\mathrm{d}(E_{\rm ext}^{2})}{\mathrm{d}t} = \frac{2Q_{0}}{\omega\beta} E_{\rm ext} \frac{\mathrm{d}E_{\rm ext}}{\mathrm{d}t}$ 

となる.また, $E_{\mathrm{ref}}$ , $P_{\mathrm{ref}}$ は次式で与えられる.

$$E_{\rm ref} = \begin{cases} -1 + E_{\rm ext} & (0 < t < t_1) \\ E_{\rm ext} & (t_1 < t) \end{cases}$$
(51)

$$P_{\rm ref} = E_{\rm ref}^2 \tag{52}$$

 $t = t_1 - 0$ ,  $t = t_1 + 0$  での反射電力  $P_{\text{ref}}$  の値を  $P_1$ ,  $P_2$  とすると

$$P_{1} = \left\{ \frac{2\beta}{1+\beta} \left[ 1 - \exp\left(-\frac{\pi(1+\beta)ft_{1}}{Q_{0}}\right) \right] - 1 \right\}^{2}$$
(53)  
$$P_{2} = \left(\frac{2\beta}{1+\beta}\right)^{2} \left[ 1 - \exp\left(-\frac{\pi(1+\beta)ft_{1}}{Q_{0}}\right) \right]^{2}$$
(54)

となる.指数の項は通常1に比べて非常に小さいので 無視すると,

$$P_1 \approx \left(\frac{1-\beta}{1+\beta}\right)^2 \tag{55}$$

$$P_2 \approx \left(\frac{2\beta}{1+\beta}\right)^2 \tag{56}$$

となり,これより $\beta$ が求められる.

$$\beta = \left(\frac{1 - \sqrt{P_1}}{1 + \sqrt{P_1}}\right)^2 \tag{57}$$

$$\beta = \left(\frac{\sqrt{P_2}}{2 - \sqrt{P_2}}\right)^2 \tag{58}$$

また,この式より $\beta$ が無限大のときは $P_2 = 4$ となる.

#### 2.4 加速管

加速管は高周波空洞を並べたもので空洞同士が電磁 気的に結合し、ビーム加速に都合よく加速電場が発生 するようになっている.加速管については OHO2002 の「5.加速管・立体回路」に詳しく解説がある.

電子線形加速器の加速管は円筒型導波管に円盤を装荷した形のものが使われ,円盤装荷導波管(disc-loaded waveguide)と呼ばれ,図11のような形である.これは,円筒導波管に円盤を装荷して,導波管のRFの位相速度を遅く(管内波長を短く)したものと考えることができる.これは,電子ビームを加速できる位相速度  $(v_p \leq c)$ にするためである.導波管としてはこの構造を遅波構造(slow-wave structure)と呼ぶ.加速管では穴の空いたディスクとディスクの間の空間をセル(cell)と呼ぶことが多い.

加速管には進行波管 (travelling-wave tube) と定在 波管 (standing-wave tube) がある.進行波管は RF の エネルギーが流れる方向が一方的 (ビームを加速する 方向)であるが,定在波管は+方向の流れと-方向の流 れがある.いずれの場合もセルの中に図 12 のような 加速電場を立ててビームを加速する.



図 11: 加速管の構造 (断面図)



図 12: 加速管の中の加速電場

加速管は共振空洞が結合孔を通じて連成振動体と なったもので,各共振モードは図13のようになる.0 mode はすべてのセルで同じ方向に電場が立つモード で加速には使えない. $\pi/2$  mode は1 セル進むと位相 が $\pi/2$ だけ進むモードで,図13を見てもわかる通り4 セル進むと同じ位相になっている . 2π/3 mode は1セ ルで  $2\pi/3$  だけ位相が進むので 3 セルで同位相になっ ている .  $2\pi/3$  mode は,進行波管によく用いられる モードで図 13 の sin like と cos like のを交互に繰り返 しながら波が進んでいく.この, sin like と cos like は 式(31)を周期境界条件で解いた場合の実部と虚部に 当たる.実際の 2π/3 mode の電場形状は図 14, 15 の ようになる ( $\pi/2$  mode でも進行波管はあり得る.)  $\pi$ mode は 1 セルごとに逆位相になり, 2 セル進むと同 位相になっている.ただし,  $\pi$  mode はエネルギーの 流れが無く,定在波しか存在し得ない.通常,加速管 に $\pi$  mode が使われることはない.

図 13 では, セルの大きさを同じにとっているが, 実際は管内波長が光速になるようにする. S-band 2856 MHz の場合は波長が 104.97 mm なので, 2π/3 mode





図 14:  $2\pi/3$  mode cos like の電場



図 15:  $2\pi/3$  mode sin like の電場

の1 セルの長さは 34.99 mm となる.図 16 は各共振 モードを波長を一致させて描いたもので, $\pi$  mode が 最もセルが長くなることがわかる.





加速管においてもシャントインピーダンスは定義されるが,複数のセルが繰り返される加速管の場合は単位長さあたりのシャントインピーダンス  $Z_s$  [ $\Omega$ /m] が用いられる.この場合も,式(38)がほぼ同じ形で利用でき

$$Z_s T^2 = \frac{\left| \int_0^L E_0(z) e^{i\frac{z}{c\beta}} dz \right|^2}{PL} [\Omega/\mathrm{m}]$$
(59)

となる.ここで,*L*は加速管の長さ,*P*は加速管の電力損失 [W] である.

これまで説明してきたように,加速管とは共振空洞 がある結合係数で結合している連成振動体である.こ の連成振動体としての特徴を取り出してモデル化した ものが電気回路の等価回路モデルである.等価回路モ デルは加速空洞がもつ共振モードの特徴をよく再現し ているので非常に有用な解析手法である [3, 4, 5, 6]. 加速管の共振空洞一つ一つを電気回路のLC共振状態 に見立てて,空洞同士の結合度を相互インダクタンス で表した回路が,加速管等価回路としてよい近似にな ることが知られている.ここでは,図のように周期的 に並んだ空洞を図 17 の回路に示すような等価回路モ デルで考える.これは,LCR 回路が結合係数kの相 互インダクタンスで結合した回路である.今,結合さ れたLC 回路がN 個あり,n 番目の回路に流れている 電流を $I_n$ とする.

n番目の回路における回路方程式を求めると,

$$\left(R+j\omega L+\frac{1}{j\omega C}\right)I_n+j\omega k\frac{L}{2}I_{n-1}+j\omega k\frac{L}{2}I_{n+1}=0$$
(60)



図 17: 等価回路

となるので,これを整理すると,

$$\frac{k}{2}I_{n-1} + \left(1 + \frac{R}{j\omega L} - \frac{1}{\omega^2 LC}\right)I_n + \frac{k}{2}I_{n+1} = 0$$
(61)

となる.ここで, $\omega', Q$ を以下のように定義する.

$$\omega' = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$
  $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\omega' L}{R}$ 

このように定義すると,式(61)は以下のようになる.

$$\left(1 + \frac{\omega'}{j\omega Q} - \frac{{\omega'}^2}{\omega^2}\right)I_n + \frac{k}{2}\left(I_{n-1} + I_{n+1}\right) = 0 \quad (62)$$

また,損失がない場合,すなわちR = 0のときは,

$$\left(1 - \frac{\omega^{2}}{\omega^{2}}\right)I_{n} + \frac{k}{2}\left(I_{n-1} + I_{n+1}\right) = 0$$
(63)

となる.

次に,回路が無限に続いている場合を考える.この とき,回路は周期的な構造を保っているのでフロケの 定理が成り立つ.すなわち電流 *I<sub>n</sub>* はそれぞれ位相差 を持っていて,それは以下のようにあらわされる.

$$I_{n+1} = I_n e^{-j\phi} \tag{64}$$

これを式 (63) に代入すると,

$$\left(1 - \frac{\omega^{\prime 2}}{\omega^2}\right)I_n + \frac{k}{2}I_n\left(e^{j\phi} + e^{-j\phi}\right) = 0 \tag{65}$$

$$\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega^2}\right) + k\cos\phi = 0 \tag{66}$$

となる.これより,位相差による周波数変化は以下の 式で表される.

$$\omega = \frac{\omega'}{\sqrt{1 + k\cos\phi}} \tag{67}$$

$$\approx \omega' \left( 1 - \frac{k}{2} \cos \phi \right)$$
 (68)

この関係から位相速度  $v_p$  と群速度  $v_g$  を求めてみる.まず,位相速度の定義は  $v_p = \omega/\beta$  である. $(\beta = 2\pi/\lambda_g,$ 

 $\lambda_g$ :管内波長,  $\beta$ :伝搬定数) また, 位相  $\phi$  は図 18 のように加速管構造の周期長 dを使って表せば  $\phi = 2\pi d/\lambda_g = d\beta$ である.よって, 位相速度は

$$v_p = \frac{\omega' d}{\phi \sqrt{1 + k \cos \phi}} \tag{69}$$

(70)

となる.また群速度は  $d\omega/d\beta$  と一致する.したがって,群速度  $v_q$  は式 (68) を用いると

$$v_g = \omega' d\frac{k}{2}\sin\phi \tag{71}$$

となる.この周波数と伝搬定数の関係を分散関係といい,図19のような形になる.また,図19において原 点とグラフの結んだ直線の傾きが位相速度になり,グ ラフの傾きが群速度となる.



図 18: 加速管の中の d,  $\lambda_a$ ,  $\phi$  の関係



図 19: 加速管の分散曲線

加速管の中では群速度が大きい方がモードが安定す ることが知られている.そのため,通常  $\phi = \pi$  となる  $\pi$ -mode 空洞は使われず,  $\pi/2$ -mode や  $2\pi/3$ -mode な どがよく使われる. 定在波管と進行波管の RF のエネルギーの流れを図 20 に示すが,定在波の場合は導波管からカプラー(結 合セル)を通して加速管にエネルギーが流れ,そのエ ネルギーは加速管の中を行ったり来たりしながら定在 波を形成する.RF のエネルギーはマッチングが取れ ているのならば(結合係数 $\beta = 1$ であるならば),加 速管の中ですべて消費される.対して進行波管の場合 はエネルギーの流れは,上流から下流へと一方的であ り,最上流の入力カプラーから入力された RF は最下 流まで達すると,出力カプラーからダミーロードへと 捨てられる.



図 20: 定在波管と進行波管の RF エネルギーの流れ

定在波管の場合は,陪周期構造 (bi-periodic structure) がよくもちいられる.これは, $\pi/2$  mode と同様 な群速度をもちシャントインピーダンスを高めたもの である.

進行波管の場合は上流から下流へとRFが流れてい く過程で徐々にエネルギーを失っていく.セルの形状 が全く同じならば上流では高い加速電場だが下流に行 くほど電場は弱くなる.ここで,空洞自体の無負荷の Q値を考えると,単位長さあたりに蓄えられたエネ ルギー wと単位長さあたりの電力損失 dP/dz をもち いて,

$$Q = -\omega \frac{w}{dP/dz} \tag{72}$$

となる.加速管の群速度 $v_q$ は,

$$v_g = \frac{P}{w} \tag{73}$$

となり, ディスクの結合孔が小さくなれば群速度も遅 くなる.

加速管全体で同じ加速電場を保つように設計された ものが定電界型進行波管である.これは,下流に行く にしたがって群速度を落とすように設計されていて, 具体的にはディスクの結合孔を狭くしていく.入射器 の加速管もこの定電界型である.

## 2.5 電子銃

電子銃とは電子ビームを作り出す装置である.電子 ビームを作るためには,電子の発生源と加速装置(電 場発生)が必用になる.電子発生源は陰極(cathode, カソード)と呼ばれ,主に熱陰極,冷陰極,光陰極の 3種類がある.加速方法は2.2章でも紹介した静電加 速と高周波加速がある.入射器で使用している電子銃 は熱陰極静電加速電子銃と光陰極高周波加速電子銃で あるが,加速器で使用されるのは大抵はこの2種類で ある.

熱陰極とは物質を加熱しその熱エネルギーで電子が 飛び出すことを利用している.ゆえに,仕事関数が低 く高融点の物質が理想的である.タングステンやタン タル,六ホウ化ランタン(LaB<sub>6</sub>)などが利用される.

冷陰極とは,熱することなく電場をかけただけで電 子ビームが得られるもので,カーボンナノチューブの カソードなどが研究されている.

光陰極 (Photo cathode) は物質中の電子に光子が吸 収されることで電子が仕事関数を超えて,空間中に 飛び出す光電効果を利用する.照射する光子は高強度 の紫外光が必要になる場合が多いので,レーザ光が利 用される.照射された光子の数に対して物質の外に飛 び出す電子の数の比を量子効率 (Quantum Efficeincy, Q.E.) と呼ぶ(光子 100 個で1 個の電子が出てきたら Q.E. は 0.01 となる)

2.5.1 熱陰極静電加速電子銃(熱電子銃)

もっとも世の中で多く使われているのは熱陰極静電 加速電子銃であり,熱電子銃といえば大抵はこれであ る(熱陰極高周波加速電子銃も稀に使用される)令和 になった今日では少なくなったが,ブラウン管テレビ は熱電子銃のビームで映像を映し出していた.昭和の 後期には一家に一台以上電子銃があったのだ.また, クライストロンの中身は大きな熱電子銃である.熱陰 極静電加速電子銃のビーム電流は当然のことながら

一定の直流電流となる.この電流値はカソードの限界 値で決まる場合と,電子銃に印加する電圧で決まる場 合がある.十分にカソードの温度が高い場合は発生電 子は十分に多く,印加電圧により電子ビーム電流が決 まる.これは,電子そのものから発生する電場が印加 電圧を打ち消してしまうため,カソード表面の電場が 完全に打ち消されてしまう以上の電子はビームにはな りえないためである.この電子そのものの電荷がビー ムを制限する領域を空間電荷制限領域 (Space charge limit)と呼ぶ.電圧でビーム電流が制御できるメリッ トから多くの場合は空間電荷制限領域で熱電子銃を 使用する.空間電荷制限領域ではビーム電流は電圧の 3/2 乗に比例することが知られており,2分の3乗則 またはチャイルド・ラングミュア則 (Child-Langmuir law) と呼ばれる.電流 J と電圧の2分の3乗 V<sup>3/2</sup>の 比例係数はパービアンス P と呼ばれ,熱電子中の特 性を表す量として利用される.

$$P = \frac{J}{V^{3/2}} \quad [AV^{-3/2}] \tag{74}$$

カソードとアノードだけの単純な熱電子銃を2極管 と呼ぶが,それに対して3極管というものも存在する. 2極管ではビームエネルギーを変えるために電圧を変 えるとビーム電流まで3/2乗則に従って変化してしま う.そこで,電流とビームエネルギーを独立に変化さ せるために3極管を使用する.これは,カソードの近 くにグリッドと呼ばれる網目状の電極を配置して,カ ソード・グリッド間の電圧を変化させることで電流を 調整する.図21に3極管の構造を示す.ビームのエ ネルギーは加速電圧で制限されるので,せいぜい数百 keV が限度である.



図 21: 3 極管構造

#### 2.5.2 光陰極高周波加速電子銃 (RF gun)

高周波加速電子銃は光陰極のものが多く使われる. これは,高周波加速電子銃が低エミッタンスを生成す る目的に由来することが多いからであろう.高周波電 子銃の特徴は,カソード表面に高い電場を与えられる ことで空間電荷効果を低減することにある.エミッタ ンス増大の原因に空間電荷効果があり,ビームが非相 対論領域で横方向キックを受けることで生じる.空間 電荷効果でエミッタンスが悪化する前に高電場で相対 論領域まで加速させてしまうのが高周波電子銃の特徴 である.

ただし,もう一つ高周波電子銃のなかでエミッタン ス悪化の原因のなるものがある.それは,高周波エミッ タンスとよばれるもので,おもに横方向の電場が時間 的に変化することで生じる.これは,ビームのバンチ 内で先頭と後方で集束・発散の受け方が異なり投影エ ミッタンスが増大することが要因である.(スライス エミッタンスで考えると増大しないと考えることもで きる.)

高周波エミッタンスの影響を受けにくくする工夫と して光陰極と短パルスレーザを使うことが挙げられる. つまり,高周波電場が変化するよりも十分短い時間だ け電子発生を行うという考え方である.図22は単純 なRF gunの構造を示しているが,基本的にはいくつ かの高周波空洞の端に光陰極を配置しておき,レーザ ポートから短パルスのレーザを加速位相に合わせて照 射する.すると,レーザパルス幅とほぼ同じバンチ長 の単バンチビームが生成される.一般的には数 MeV のエネルギーのビーム生成がなされる.



図 22: 基本的な光陰極高周波加速電子銃の構造

2.6 マグネット

マグネットは磁場を発生させるものである.荷電粒 子の磁場に対する運動方程式は

$$\boldsymbol{F} = q(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \tag{75}$$

となることから分かる通り,運動方向と垂直な方向に しか力を与えない.すなわちエネルギーを変化させな い.よって,磁場はビームの方向を制御することのみ に使われる.

加速器で使用するマグネットは通常は電磁石を使う. これは,電流値を変化させることで磁場を容易に制御 することができるからである.特殊な用途では永久磁 石を用いることもあるが,加速器でマグネットといえ ば電磁石である.なので,電磁石はその電源も一体と して考えるのが普通である.電磁石は加速器全体の消 費電力の大きな部分を締めている.

2.6.1 ソレノイドマグネット

加速器で使用されるマグネットは「ソレノイドマグ ネット」と「それ以外」に分類できるかもしれない. なぜならソレノイドマグネットは唯一ビーム進行方向 に積極的に磁場を発生させるものだからだ.加速器で いうソレノイドマグネットは図23のような形で,コイ ルの中にビーム軌道が入っている.一般的にはソレノ イドとは磁場を発生させる巻線形状のことをいうが, 加速器ではそのソレノイドコイルの中にビームが通る かどうかを指す場合が多い(ソレノイドコイルをビー ム軌道の上下に置けばそれは後述するダイポールマグ ネットである.)



図 23: ソレノイドマグネット

ここで式(75)を見返すとビーム進行方向に磁場を発 生させても力が発生しないことを思い出すだろう.-見,ソレノイドマグネットは全く意味がないもののよ うに思える.しかし,ビームは単粒子ではなく粒子群 であり,ビーム進行方向がz方向だったとしても個々 の粒子はx,y方向にも運動量を持っている.非常にエ ミッタンスが大きいビーム,すなわちx,y方向の運動 量が大きいビームはそのままではどんどんx,y方向 に広がって発散していってしまう.このようなビーム の発散をてっとり速く抑えてしまう方法がソレノイド マグネットである.粒子がxy平面で運動量を持って いてもxy平面では円運動をするため,ビームサイズ がそれ以上広がらない.入射器では,熱カソードDC gun からでたばかりの電子ビームの部分や,ターゲッ トから出てきた直後の陽電子ビームに使っている(こ れらは,低エネルギーでエミッタンスが極めて悪い). また,クライストロン内部のビーム発散を抑えるため にも使われている.

少し特殊な例では,磁場を短い区間に集中させた磁 気レンズと呼ばれるような使い方もある.この場合は, 発散を抑えるというよりはビームサイズを小さく集束 させるものである.これは,磁気レンズの入口,出口 の垂直方向磁場を積極的に使って集束力を発生させて いる.

陽電子ビーム発生ターゲットは Flux Concentrator と呼ばれる強力なソレノイド磁場発生器の中に置かれ ている.この詳細については,OHO19 陽電子源で詳 しく解説がある.

#### 2.6.2 ダイポールマグネット

ダイポールマグネットはS極,N極それぞれ1つづつしかないマグネットのことである.磁場は空間的に 一様になることを想定している.

使用用途に応じて,ベンドマグネットやステアリン グマグネットと呼ばれる.ベンドマグネットはビーム ラインそのものが大きく曲げた形で設計されていて, その形状に合わせてビームを大きく曲げる目的で使う. ステアリングマグネットはビームラインは直線である が,様々な誤差の影響でビームの方向を微調整しなけ ればいけない場合に使う.

図 24 はダイポールマグネットの例だが,鉄心にコ イルを巻いて1組の SN 極を作り出している.

#### 2.6.3 四極 (Quadrupole) マグネット

四極マグネットはS極,N極それぞれ2つづつ,計4 つの磁極をもつマグネットである.Quadrupole mag-



図 24: ダイポールマグネット

net, Quad-magnet または簡単に Q マグネットなどと よく呼ばれる.Q マグネットはビームの集束に使わ れる.

Q マグネットの特徴は, x 方向に集束力を与えるとき, y 方向には発散力を与えることである.したがって,単体ではビームを集束させることができず,2つまたは3つのQマグネットを使うことで,x,y 両方向に集束させることができる.2つの組のQマグネットをダブレット,3つの組をトリプレットと呼ぶ.

Q マグネットの磁極の構成を図 25 に示す.この図 の原点に紙面と垂直にビームが通過する.Q マグネッ トは図 25 のように4つの磁極を持っているがそれぞ れの磁極断面は双曲線になっている.



図 25: Q マグネットの磁極

双曲線である磁極で囲まれていた内部のスカラーポ

テンシャルを  $\phi$  とすると,

$$H = -\nabla\phi \tag{76}$$

となり ,  $\nabla \cdot B = \mu \nabla \cdot H = -\mu \nabla \cdot \nabla \phi = 0$ より

$$\frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}y^2} = 0 \tag{77}$$

となる.この解は,

$$\phi = Cxy \tag{78}$$

であるから,

$$H_x = -Cy \tag{79}$$

$$H_y = -Cx \tag{80}$$

となる.

次に定数 *C* を求める.1 ポールあたりの巻数を *N*, 電流を *I* とし,図 25 に示す閉ループの積分を行うと アンペールの法則より,

$$2NI = \oint \boldsymbol{H} \cdot d\boldsymbol{s} = \int_{A}^{B} \boldsymbol{H} \cdot d\boldsymbol{s} + \int_{B}^{A} \boldsymbol{H} \cdot d\boldsymbol{s} \quad (81)$$

となる.ここで,第2項は磁極内の積分を表し,比透 磁率が真空部分に対して十分大きいので第1項に対し て無視すると次にようになる.

$$\int_{A}^{B} -\nabla\phi \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \int_{A}^{B} -\frac{\partial\phi}{\partial x} \mathrm{d}x - \frac{\partial\phi}{\partial y} \mathrm{d}y = \int_{A}^{B} \mathrm{d}\phi$$
(82)

ここで,N 極の形状は  $xy = r^2/2$ ,S 極の形状は  $xy = -r^2/2$ であるので,

$$\phi_A - \phi_B = Cr^2 \tag{83}$$

$$C = \frac{2NI}{r^2} \tag{84}$$

である.

次に,電子の運動を考える.電子が紙面の裏から表 へ通過するとして,運動方程式を考えると以下のよう になる.

$$\gamma m_0 \frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = ev B_y \tag{85}$$

$$\gamma m_0 \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} = ev B_x \tag{86}$$

ここで, $m_0$ :電子の静止質量,e:素電荷,v:電子の速度, $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$  ( $\beta = v/c$ )である.vが一定であるので,

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = v^2 \frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}z^2} \tag{87}$$

となる.また 
$$B_x = -\mu Cy = -\mu_0 \frac{2NI}{r^2} y$$
より  

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}z^2} = -\frac{2e}{\gamma m_0 v} \frac{\mu_0 NI}{r^2} x \qquad (88)$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}z^2} = -\frac{2e}{\gamma m_0 v} \frac{\mu_0 NI}{r^2} y \qquad (89)$$

#### が導かれる.この方程式の解は以下のようになる.

$$x = x_0 \cos \sqrt{kz} + \frac{x'_0}{\sqrt{k}} \sin \sqrt{kz} \tag{90}$$

$$y = y_0 \cosh\sqrt{kz} + \frac{y'_0}{\sqrt{k}} \sinh\sqrt{kz} \tag{91}$$

$$x' = -x_0\sqrt{k}\sin\sqrt{k}z + x'_0\cos\sqrt{k}z \qquad (92)$$

$$y' = y_0 \sqrt{k} \sinh \sqrt{k} z + y'_0 \cosh \sqrt{k} z \qquad (93)$$

ここで, $k = \frac{2e}{\gamma m_0 v} \frac{\mu_0 NI}{r^2}$ ,また,z = 0で, $x = x_0, y = y_0, x' = x'_0, y' = y'_0$ である.これを,マトリックス表示にすると以下のようになる.

$$\begin{bmatrix} x\\ x' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\sqrt{kz} & \frac{1}{\sqrt{k}}\sin\sqrt{kz} \\ -\sqrt{k}\sin\sqrt{kz} & \cos\sqrt{kz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0\\ x'_0 \end{bmatrix}$$
(94)
$$\begin{bmatrix} y\\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh\sqrt{kz} & \frac{1}{\sqrt{k}}\sinh\sqrt{kz} \\ \sqrt{k}\sinh\sqrt{kz} & \cosh\sqrt{kz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0\\ y'_0 \end{bmatrix}$$
(95)

いま,Qマグネットを通過後 $f_c$ なる距離を走行したとすると(Qマグネットのz方向の厚さを $z_l$ とする),

$$\begin{bmatrix} x\\x' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & f_c\\0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\sqrt{k}z_l & \frac{1}{\sqrt{k}}\sin\sqrt{k}z_l\\-\sqrt{k}\sin\sqrt{k}z_l & \cos\sqrt{k}z_l \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0\\x'_0 \end{bmatrix}$$
(96)

となり , 集束方向の焦点距離は  $x'_0 = 0$  に対して x = 0となる  $f_c$  を求めればよいので

$$f_c = \frac{1}{\sqrt{k}\tan\sqrt{k}z_l} \tag{97}$$

となる.

さらに,ここで Thin lens 近似を行う.これはレン ズの作用をするが厚さが  $0 \ge 0$  とみなす.つまり,  $kz_l$ を一 定として  $z_l$ を限りなく 0 に近づける.すると行列は,

$$\begin{bmatrix} \cos\sqrt{k}z_l & \frac{1}{\sqrt{k}}\sin\sqrt{k}z_l \\ -\sqrt{k}\sin\sqrt{k}z_l & \cos\sqrt{k}z_l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\sqrt{k}^2z_l & 1 \end{bmatrix}$$
(98)

$$\begin{bmatrix} \cosh\sqrt{k}z_l & \frac{1}{\sqrt{k}}\sinh\sqrt{k}z_l\\ \sqrt{k}\sinh\sqrt{k}z_l & \cosh\sqrt{k}z_l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0\\ kz_l & 1 \end{bmatrix}$$
(99)

となる.集束,発散のそれぞれのマトリクスは,

$$\boldsymbol{M}_{F} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{M}_{D} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{f} & 1 \end{bmatrix}$$
(100)

表されるので, Q マグネットは  $f = \frac{1}{kz_l}$  である. Q マ グネットの性能の指標としてよくこの k が使われる. ここで示した k は, 一般的に K 値と呼ばれる. マグ ネットの厚みも合わせて KL などもよく使われる.

## 3 KEK 電子陽電子入射器棟

KEK の電子陽電子入射器棟は加速管を並べた 600 mにも及ぶビームラインであるが,そのビームライン もいくつかの単位に分けられる.基本的にはクライス トロンと4本の加速管で1 unit と呼ばれ, この同じ加 速 unit が繰り返し並びビームラインを形成している. 加速 unit は1つのクライストロンを中心としたもの で, すなわち立体回路系でつながっている単位である. そこにはクライストロンから導波管を通して4つの加 速管が接続されている.これら4本の加速管は独立に 位相を変えることはできず,設計段階で位相がそろう ように計算されている.さらに,この加速 unit を8 個並べたものを sector 呼び, A, B, C, 1, ... 5 sector の8個の sector が存在している. B sector と C sector の間には R sector があり, ビームを 180°曲げている. このアーク部分を J-arc と呼んでいる . A, B sector は 北から南に向かってビームを加速するが, C sector か らは南から北に向かって加速する.

クライストロンを識別するためには B1, 12, 54 な ど sector と unit 番号を使うことができる.さらに加 速管はその後に 1 から 4 の番号で識別できる (12.3 加 速管などと呼ぶ).例外的に A sector は電子銃を含 み 4 unit までしかなかったり,ビームライン最終に は 61 クライストロンが存在していたりするので,厳 密には全く同じものが並んでいるわけではないが,基 本となる単位が繰り返される.

1 sector には陽電子生成用のターゲットがある.ター ゲットは陽電子集束磁場を作るための FC(Fulx Concentrator)の中に設置され,その下流は通常の加速管 ではなく LAS(Large Apature S-band)と呼ばれる大 口径の加速管になっている.2 sector と3 sector の 間には電子,陽電子振り分け用のシケインマグネット が置かれ,陽電子はダンピングリングに入射される. ダンピングリングでエミッタンスが小さくなって出射 された陽電子は再び,電子ビームラインと合流して3 sector に入る.3 sector 以降はすべてのマグネットが パルス化されているので,電子と陽電子では独立のオ プティクスを組むことが可能となっている.これら全 体図を図 26 に示す.

#### 3.1 加速管

入射器で使用している加速管は、すべて  $2 \mod 0 2\pi/3$ mode の定電界型の進行波管である.これらの加速管 は PF 2.5 GeV 入射器時代 1980 年から 1981 年に製造 された約 160 本のものと、KEKB 増強時代 1999 年ま でに作られた約 70 本がある.これらは、電気鋳造法 という方法で製作され、ほぼ同じ性能であった.例外 的に、陽電子集束部分に使われている LAS が 10 本あ り、これは 2013 年頃導入されている.

加速管はいくつか種類があり、ビームアパーチャが広 いもの(直径 24.9 から 20.9 mm)から狭いもの(23.7 から 19.7 mm)がある.ただし、全長は 2.072 m、空 洞数 54 個と統一されており、加速電圧 40 MV を見込 んでいる.図 27 はカットモデルの写真であり、図 28 に加速化の全体図を示す.減衰定数  $\tau = \alpha l$ は 0.302 から 0.368、フィルングタイムは 0.46 から 0.56  $\mu$ sec となっている.



図 27: 加速管カットモデル写真

## 3.2 入射部

入射器は加速ユニットの繰り返しでビーム加速を可 能にしているが,同じ形のユニットでどこまでも加速 可能であるのは電子ビームがほぼ光速とみなしてよい 速度であるためである.しかし,標準ユニットに突入 する前に,電子を発生させてほぼ光速まで加速させる セクションが必要である.電子銃を含むその部分を入 射部と呼んでいる.



図 26: 入射器全体, Sector, 加速 Unit



図 28: 加速管の全体図

入射部は2種類の電子銃を使い分けている.すなわち,熱陰極静電加速電子銃と光陰極高周波加速電子銃 である.

KEK 入射器では,古くから静電加速熱電子銃が使 われてきたが, SuperKEKB入射にむけて新たに光陰 極高周波電子銃を開発した.SuperKEKB HER が要 求するのは 4 nC, 20 mm-mrad という高電荷,低エ ミッタンスの電子ビームであり,光陰極高周波電子銃 はこのスペックに特化している.そのため, HER 用 のビームのみ光陰極高周波電子銃 (RF gun)で,その 他のビームは静電加速熱電子銃で生成している.RF gun の増設に伴って,入射部のビームラインを2階建 て構造にした.入射器のビームラインのレベルにRF gun を増設し,従来の熱電子銃には高いレベルに移動 してもらった.それらの下流にて,24 deg ベンドラ インを介して熱電子銃ビームが合流するようなビーム ラインを組んでいる.2階建てラインを図29にしめ す. 合流ラインのベンドマグネットはパルスマグネッ トになっており, Pulse to Pulse での打ち分けが可能 となっている.

# 3.2.1 プライマリー電子ビーム入射部 - 熱力ソード DC gun と Buncher 部-

SuperKEKB 陽電子ビームの陽電子源は電子ビーム をターゲットに当てて生成している.そのため,陽電 子プライマリー電子ビームは10 nC の高電荷が求め れれる.この高電荷電子ビームを発生させるために静 電場加速熱陰極電子銃を使っている.ただし,静電場 加速と言っても発生させる実際の電子ビームは2 nsec 程度になる.この電子銃は三極管であり,高圧パルス はクライストロンと同程度の数 usec, グリッドパルス が2 nsec である.この2 nsec のビームを入射器で使 用する S-band 加速管で単バンチ加速が可能な 30 psec 程度まで圧縮する.バンチの時間幅をせまくすること をバンチ圧縮またはバンチングという.とくに DC 電 子銃で発生したビームはまだ相対論領域には達してい ないため速度差によるバンチ圧縮,ベロシティーバン チングが可能である.入射器では SHB1, SHB2, プレ バンチャー,バンチャーというコンポーネントを使っ てベロシティーバンチングを行っている.

電子銃の加速電圧は 200 kV であるが, このような 高電圧を 2 nsec という短パルスで制御するのは現実的 ではない.そこで,数百 V 程度の電圧を 2 nsec で制 御し,グリッド電圧とすることでビームのパルス幅と ビーム電流を制御する方式をとる.実際に入射器で使 用している電子銃の概略を図 30 に示す.図に示す通 りこの電子銃は 2 つのパルス電源を組み合わせた三極 管であり,メインの加速電圧を作る部分はクライスト ロンモジュレータとほぼ同じ仕様である(実際に現在 はクライストロンモジュレータを転用している).さ らに高圧側に高速のパルス電圧発生器を乗せてグリッ ド電圧としている.グリッドにはビームを出すとき以 外は bias と呼ばれる逆電圧をかけており,けしてビー ムがでないようにしている.

カソードは熱カソードであり,電場制限領域で使用 される.すなわち,Grid 電圧でビーム電流を制御で きる.電荷量が低いビーム (PF 入射用ビームなど)の ためには Grid 電圧を低くすることで対応している.

電子銃から出てきたビームは 2 nsec 程度のバンチ長 を持っている.加速周波数 2856 MHz では波長は 350 psec 相当であり,このまま加速管に入射しても 5,6



図 29: 熱電子銃と RF gun の2 階建てライン



図 30: 入射器静電加速電子銃の概略

バンチに分かれてしまう.そこで,低い周波数の単空 洞の加速空洞を用いてバンチ長を縮めていく.この低 い周波数の加速空洞を SHB(Sub Harmonic Buncher) とよぶ.SHB は 2 種類使っており,114 MHz(波長 25 倍,周期 8.77 nsec)の SHB1 と,571.2 MHz(波長 5 倍,周期 1.75 usec)の SHB2 がある.まず SHB1 でバ ンチ長を 1/5 にして,SHB2 でさらにその 1/5 にして 2856 MHz の加速空洞に入射するという発想である.

SHB では基本的にはビーム全体を加減速させるこ とはなく, RF のゼロクロスに入れてビーム先頭を減 速,ビーム後方を加速する.図 31 は 200 keV 付近の エネルギーと速度の関係であるが,数+ keV のエネル ギー差をつけてやれば十分な速度差が発生することが わかる.SHB1 と SHB2 の距離は 1300 mm で, SHB2 から PreBuncher までは 300 mm である.

SHB1,2で圧縮されたバンチは,加速管と同じ共振 周波数の進行波管である PreBuncher に入射され,さ らに圧縮される.そして,最終的には Buncher に入 射されバンチ圧縮と加速を同時に行いビームのバンチ



図 31: 電子エネルギーと速度

長が決定される.Buncher を出た時点でビームは 20 MeV 以上になっており,速度は光速に達しているため バンチ長はその後(基本的には)変化することはない. PreBuncher と Buncher は独立な  $2/3\pi$  モードの進行 波加速管であり,それぞれ独立に RF パワーと位相を 調整できる.図 32 に PreBuncher と Buncher セルの 位置関係を示す.PreBuncher は 200 keV に調整され たセルのみで構成されており加速はしない.Buncher の中で徐々にセルのサイズが変わっていきビームが加 速されていく.

これら SHB から Buncher まではソレノイドマグ ネットの中に置かれ,ビームが横方向に発散しないよ うにしている.図 33 に GPT で計算したバンチ圧縮 の結果のグラフを示す.計算上はシグマで7 psec ま で圧縮できる結果となっている.

実際の調整は,ストリークカメラでバンチを測定し つつ,SHB1,2,PreBuncher,BuncherのRFパワー と位相を調整し単バンチかつビームロスがないような 状態に持っていく.陽電子プライマリー電子ビームは 1バンチあたり10 nCのビームを生成する.これらを



図 32: PreBuncher と Buncher セルの位置関係



図 33: 熱電子銃ビームバンチ圧縮の計算結果 (GPT 計算)

調整して1バンチに圧縮し,ストリークカメラで測定 した結果を図 34 に示す.

#### 3.2.2 RF gun による電子ビーム入射システム

光陰極高周波電子銃は SuperKEKB で要求される低 エミッタンス電子ビームを生成するために開発された もので,従来の熱力ソード DC gun の入射部とは全く 違う思想になっている.DC gun からのビームは低エ ネルギーの長バンチビームを数メートルに渡って徐々 にバンチ圧縮していったが,光陰極 RF gun は最初か ら短パルスのレーザによって単バンチを作り出し,そ の瞬間に高電場で加速し数 mm のうちに相対論領域 までビーム加速を行う.つまり,バンチ長はレーザパ ルスで決め,空間電荷効果でエミッタンスが悪化する 前に高電場でビームを加速する.

RF gun は,一般的には数セルから成る定在波空洞



図 34: 熱電子銃 10 nC ビームを調整したバンチ長を ストリークカメラで測定した結果

の端がカソードになっていて,カソードそのものに高 周波加速電場が印加される構造である.

レーザの詳しい説明は本 oho19 の 5-1「RF 電子銃 及びレーザー光源」にあるのでそちらを参照してほし い.ここでは、入射機のLLRFとの関係を説明したい と思う.レーザ光のおおもとになっているのは発振器 であるがこれは 114 MHz で発信しており,入射器で 使用している 114 MHz に同期させている . 114 MHz は入射器で使用する基本周波数の一つであるとともに ファイバー発振器にとって発信が容易な周波数である. 発振器は 114 MHz であるが, 2856 MHz(加速周波数) でも再同期を行い位相安定度を高めている.発振器か ら出た 114 MHz に同期した約 20 psec のレーザパル ス (繰り返しが 114 Mpps, パルス幅 20 psec という意 味) はファイバーアンプで増幅される.ファイバーア ンプの途中で SOA という機器で 114 MHz から 10.38 MHz にパルスが 1/11 に間引かれる. 10.38 MHz も入 射器の基本周波数でビームトリガの最小単位である.

ファイバーアンプとしてはもっと繰り返しを低くして パルスあたりのエネルギーを上げたほうが効率がよい が,ビームに同期する最小単位が10.38 MHz なので, CW で増幅するファイバーアンプではここが限界であ る、次に個体アンプの増幅になるが、これは、パルス アンプなのでビームに同期した 50 Hz で運転する (19 年現在は 25 Hz にとどめている). 10.38 MHz から実 際に増幅するパルスを取り出すのはポッケルスセルを 使用している. 個体アンプは LD(Laser Diode) を使っ てポンプを行うが,増幅パルスが有り無し(ビームを 出すかどうか)にかかわらず 50 Hz で運転を続ける. これは,加速管スタンバイと同じ理由で熱負荷を一定 に保つためである.実際のビーム発生に同期している のはパルス選択のポッケルスセルだけである.2バン チ発生はポッケルスセルのゲートを広げて 10.38 MHz のパルスを2パルスに増やすことで対応する.生成さ れたレーザパルスは基本はの 1064 nm の 4 倍高調波 266 nm に変換されて RF gun に入射される.

RF gun は非常に特殊な空洞の開発が行われ,サイ ドカップル空洞を軸上に2つ配置した擬似進行波型と 呼ばれる空洞が新たに開発された.サイドカップル空 洞は陪周期構造と呼ばれる  $\pi/2$  mode 空洞の特性を持 つ加速空洞である.陪周期構造は,付録 C を参照して いほしい.これは 5 nC のスペースチャージによる発 散力に対する集束電場を得ることを目的に開発された.

例えば,図 35 のように加速ギャップを狭くしたサ イドカップル空洞では必然的にドリフトスペースが長 くなり,効率的な加速方法とは言えない.そこで,図 36 のようにドリフトスペースに当たる部分に独立し たもう一つのサイドカップル空洞を配置してやる.更 に,この2つの定在波空洞にπ/2だけ位相差をつけて RFを投入すればビームからみると進行波に乗ってい るように見える.故にこの構造を擬似進行波型サイド カップル空洞と呼んでいる.この構造は非常に効率よ く加速とビーム集束とを行うことができる.



図 35: 通常のサイドカップル空洞



図 36: 疑似進行波型サイドカップル空洞

実際の RF gun は 7 つの加速空洞と 5 個の結合空洞 をもっており,図 37 のような加速電場になる.この RF gun の設計思想は,空洞表面には電場集中を起こ さないような形状かつ高い加速電場を得ることを目標 に,最大表面電場強度がカソードセルでは 120 MV/m, レギュラーセルでは 100 MV/m 以下になるようにし ている.



## 図 37: 擬似進行波型サイドカップル RF gun の加速空 洞の2次元電場計算結果

この加速空洞で 5 nC のビームを生成した場合の計 算結果を図 38, 39 に示す.グラフの 0 mm の点がカ ソードであり, RF gun の出射口は 200 mm のことろ である.カソード径は 8 mm で,カソードからの発生 電子は 20 psec の矩形パルスを想定している.図 38 の 結果からわかるように規格化エミッタンスが 5.5 mmmrad 程度になる.ビームサイズの変化のグラフを見 て分かる通り,カソード付近で集束力をうけてビーム サイズが縮んでいる.これは,外部磁場無しの計算な ので,空洞内の集束電場の影響である.ビームエネル ギーは 11.5MeV 程度になる.これらのシミュレーショ ンは GPT <sup>2</sup>を用いて行われた.

結合空洞を含めた空洞全体の形状は図 40,41 のよう になる.ビーム軸に対して 60°の方向にレーザポート

 $<sup>^2 \</sup>mathrm{General}$  Particle Tracer 3次元ビームトラッキングシミュレー ションコード



図 38: 擬似進行波型サイドカップル RF gun 5 nC ビー ム加速シミュレーション結果.

が設けられており、ここから、カソードにレーザが照 射される.空洞は2つの定在波空洞からなるので入力 導波管が2つあり、 $\pi/2$ だけ位相差をつけた RF が投 入される.空洞内で消費される RF パワーは 13.4 MW を想定しており、入力 RF は反射も含めて 20 MW を 要求している.結合空洞との結合係数は3%となるよ うに設計されている.



図 40: 空洞の真空部分形状



図 39: 擬似進行波型サイドカップル RF gun 5 nC ビー ムシミュレーション結果.生成ビームエネルギー分布.



図 41: 空洞の真空部分形状(カソード方向から見た図)

図 42 は実際の形状の断面図である.図 43 は実際の 形状で,導波管が2つついているのがわかると思う. この2つの導波管の先には3 dB ハイブリッドが取り 付くようになっており,自動的に  $\pi/2$  の位相差になって RF が入力されるようになっている.



図 42: 擬似進行波型サイドカップル RF gun 断面図



図 43: 擬似進行波型サイドカップル RF gun 形状

擬似進行波型サイドカップル RF gun は 60 °の方 向に傾いたレーザポートからレーザを照射するが,こ のようにすると,レーザから見てカソード面が斜めに なっており,レーザから見てカソード面の手前の方か らビーム発生がはじまり,結果的に斜めのビームが生 成される.現在は左右から同時にレーザを照射するこ とにより,非対称を緩和している.しかし,カソード 面は8 mm,レーザに対して 30 deg なので,端から端 まで 22.8 psec かかるので,レーザパルス幅 20 psec に対しては斜め入射は不利である.そこで,0 deg 入 射 ( カソードの正面からレーザを照射する ) も検討さ れたが , カソード径より擬似進行波型サイドカップル RF gun のビームホールが小さいため新たな RF gun が検討された .

擬似進行波型サイドカップル RF gun とは別に設計 させれたのが CDS(Cut Disk Structure) RF gun であ る.CDS 空洞も陪周期構造である.これは,軸上に配 置された結合空洞に磁場でカップルさせ,軸上では電 磁場的に分離させた構造であり,図44のような基本 形状をしている.この CDS RF gun は5つの加速空 洞をもっており,図45のような電場が発生する.ビー ムトラッキングシミュレーション結果は図46のよう になるが,エミッタンスは7 mm-mrad 程度と概ね良 好な結果となっている.



図 44: CDS 空洞の基本形状



図 45: CDS RF gun の加速空洞の2次元電場計算結果

図 47 は RF gun 本体の断面図である.カプラーは 円筒導波管から結合する形にしているので,実際には 矩形導波管からモードコンバータを介している.モー ドコンバータも含んだ断面図を図 48 に示す.

2つの RF gun は同じ高さのレベルに置かれ,QTW RF gun が入射器ビームライン上に置かれているのに 対して,CDS RF gun は90°方向を向いて置かれて いる(図49).これは,0°入射のレーザポートを確 保しつつ,2つのベンドマグネットでディスパージョ ンを消した合流ラインを組むためである.

どちらの RF gun においても 1 nC 程度のビーム発 生において 10 mm-mrad 程度の規格化エミッタンスを 達成している. RF gun から出射されたビームはまず 加速管を通過したあとシケインを通る.このシケイン はバンチ圧縮のために使われる.熱電子銃のビームと



図 46: CDS RF gun 5 nC ビーム加速シミュレーション結果



図 48: CDS RF gun **にモードコンバータが取り付い** た状態



図 47: CDS RF gun 断面図



図 49: RF gun 入射部ビームライン(上から見た図)

異なり RF gun から生成されたビームはすでに相対論 領域に達しているため,R56による圧縮(ビームにエ ナジースロープを付けて起動差で圧縮する)を行わな ければいけない.加速管のスロープに乗せて,時間方 向にエネルギースロープをつけてシケインの軌道差で 圧縮を行っている.その後が,熱電子銃のビームライ ンとの合流点になっており,またその直後がストリー クカメラでのバンチ長測定点となっている.

#### 3.3 高周波システム

#### 3.3.1 Low Level RF

入射器で使用される高周波源はクライストロンであ るが,クライストロンの特徴の一つに他励発信がある. これは,高周波位相を制御するために都合がよく,低 いパワーの入力 RF の制御が大電力出力 RF 位相の制 御に直結する.Low Level RF (LLRF)とは,低いパ ワーの RF の制御の意味で,大電力増幅器(クライス トロンなど)の入力 RF 制御を指し示す.

ビームは S-band 2856 MHz の加速管で加速するの で,入射器全体に渡っての S-band RF 位相安定度は 非常に重要である.また,DC gun においては,バン チングに寄与する SHB やバンチャーの位相がビーム のタイミングを決める.RF gun においてもレーザを 同期させているので,こちらもビームのタイミングを 担っている.

LLRF は入射器全体の RF を制御する元となってい るので, すべての元となる発振器を持っており, これ をマスターオシレータ (Mastor Oscillator, MO) とよ ぶ.入射器のマスターオシレータはメインリングの マスターオシレータに同期されている.入射器のマ スターオシレータの周波数は 571.2 MHz であり,こ れを元に, 10.384, 114.24, 2856 MHz の RF が分周 逓倍されて作られる . MO 周波数は , SHB2 の SHB1 の加速周波数であり,制御クロックにも使用される. 10.384 MHz は MO 周波数の 1/55 倍にあたり, 2 バ ンチビーム間隔あり,またビームトリガ間隔の最小単 位でもある . 114.24 MHz は MO 周波数の 1/5 倍に あたり, SHB1の加速周波数であり, 制御クロックに も使用さ,またレーザオシレータの周波数でもある. 2856 MHz は MO 周波数の 5 倍にあたり, 加速管の加 速周波数である.マスターオシレータを含むメインス テーションよりどのように RF を分配しているかを図 50 にしめす.

入射器のマスターオシレータ (Linac MO) も SuperKEKB のメインマスターオシレータ (Main MO) により同期されている.このは Main MO は 510 MHz であり,そこから 1/51 の分周器を経て 10 MHz になっ たものを Linac MO に送っている.この 10 MHz に 同期した 571.2 MHz が入射器のマスターオシレータ (Linac MO) である.SuperKEKB Main Ring のマス ターオシレータ (MR-MO) も Main MO に同期した 508.9 MHz となっている.

#### 3.3.2 クライストロンモジュレータ

モジュレータとは,クライストロンにパルス電流を 供給する電源のことである.クライストロンは305 kV, 360 A の高電圧大電流のパルス電源を必要とする.こ の大電力パルスを商用電源から作り出す役目を担うの がクライストロンモジュレータである.クライストロ ンモジュレータについては OHO17「マイクロ波電源」 に詳しく解説があるので参照してほしい.モジュレー タの主な構成は,

- 1. 高電圧充電回路
- 2. PFN(Pulse Forming Network)
- 3. 高電圧大電流スイッチ(サイラトロン)
- 4. パルストランス

の4つからなり,非常に簡略化して回路図にすると図 51のようになる.



図 51: 簡略化したクライストロンモジュレータ回路図 (サイラトロンとクライストロンは等価回路)

高電圧充電器は,200 V 三相の入力電源を 43 kV の直流に変化する部分で,この電圧が PFN のコンデ ンサが充電される.PFN はコンデンサとインダクタ ンスからなる梯子回路で,矩形波を作り出す装置であ る.実際の PFN を図 52 に示す.これは,20 段の LC



図 50: LLRF



図 52: 入射器モジュレータで使用している並列型 PFN



図 53: 入射器モジュレータで使用している並列型 PFN 写真

はしご回路を並列にしたもので,インダクタンス 1.3  $\mu$ H とコンデンサ 15 nF をそれぞれ 40 個づつ使って いる.充電回路は PFN のコンデンサに高圧を充電し ていくが,クライストロンは 50 pps で運転するので 20 msec 以内(実際は 18 msec 以内)で充電を終わら せればよい.この時間スケールで考えれば充電回路か ら見た PFN は 600 nF のコンデンサとなる.コンデ ンサに充電が終わればサイラトロンが ON される.サ イラトロンは回路的に見ればただのスイッチである. ここで,電圧が溜まった PFN に負荷がつながること になる.PFN のインピーダンス Z は

$$Z = \sqrt{L/C} \tag{101}$$

より,9.3 Ω となり,それが2並列になっているので 4.65 Ω となる.図 52 を見て分かる通り, PFN とは伝 送線路の等価回路を集中定数回路で再現したものであ る.実際の PFN 写真を図 53 に示す.よって,マッチ ングされたインピーダンスを負荷にすれば,反射無し で回路に溜まったエネルギーを伝えることができる. 電圧が溜まった PFN は進行波と後退波が一定電圧の 定在波を作っていると見ることができるので,まず, 進行波が負荷に流れ込み,その後,終端で反射された 後退波が負荷に流れ込む.そのため,充電電圧の半分 の電圧が負荷にかかる.パルス幅 t は,

$$t = 2N\sqrt{LC} \tag{102}$$

より, 5.6 µsec となる.このように作られた 22.5 kV, 4.8 kA, 5.6 µsec のパルスはパルストランスを通して クライストロンに送られる.パルストランスは PFN とクライストロンのインピーダンスを合わせるように 巻数が選ばれており1:13.56 の比になっている.ク ライストロンには 305 kV, 360 A のパルスが印加さ れる.

充電回路の部分は,2種類のものがあり,入射器建 設当時から使用している共振充電方式と比較的新しく 導入されたインバータ方式がある.インバータ方式の モジュレータは格段に小型され,技術の進歩が見て取 れる.現在は14台はインバータ方式のモジュレータ が導入されているが,ほとんどは共振充電方式である.

#### 3.3.3 High power RF システム

前述したようにクライストロンには大電力が送られ, 50 MW 級の RF 出力が得られる.入射器で使用して いるクライストロンは,三菱電機 PV-3050 および東 芝 E3730A であり、その仕様を表2に示す.KEK入 射器のクライストロンの解説に関しては、OHO2002 「4.高周波源」やOHO2017「3.高電力クライストロ ン」に詳しい解説があるので参照していほしい.

12.77		125
周波数	2856 + / - 1	MHz
ピーク出力	50	MW
平均出力	10	kW
パルス幅	4	$\mu sec$
ビーム電圧	310	kV
バービアンス	2.1	$\mu P$
利得	51	$\mathrm{dB}$
効率	45	%

表 2: クライストロン仕様

クライストロンへの入力 RF は 600 W で飽和点で 使用している.さて,クライストロンの出力 RF パル ス幅 4 µsec に対して,加速管のフィリングタイム約 0.5 µsec はずいぶんと短い.これは,クライストロン から出力をそのまま加速管に入力するのではなく,パ ルス圧縮器を通してピーク電力を上げるためである. 入射器で使用しているパルス圧縮器は SLED(SLAC Energy Double)というタイプである.SLED の詳し い解説は OHO2002「加速管」にあるので参照してい ほしい.SLED は一旦空洞に RF を溜め込んで,位相 を反転させることによって一気に溜まったエネルギー を取り出すものである.構成は,Hybrid を通して 2 つの空洞がつながったものである.概要を図 54 に示 す.これにより,フラットなパルスが鋭く圧縮されて



⊠ 54: SLED

加速管へ入力されるので,タイミングをビームと一致 されることが重要になる.実際にはRFのタイミング をサーチしてビームが最も高いエネルギーになるとこ ろを探す.

#### 3.4 陽電子ビーム生成

陽電子は 10 nC, 3.3 GeV の電子ビームをタングス テンターゲットに衝突させることで生成する.発生 した陽電子はバラバラな方向に発散してしまうので 非常に強い磁場で集束を行う.強力な集束磁場を発生 する装置が FC(Flux Concentrator)であり,これは SuperKEKB に向けて新たに導入された装置である. FC の詳細については本 OHO19「6. 陽電子源」を参 照していほしい.

図 55 に FC とその周りの概略図を示す.FC はビー ムライン上に置かれているが,その中にあるターゲッ トは 3.5 mm ほどビームラインからずらしている.こ れによって,入射用の電子ビームは中心の穴を通すよ うにできる.プライマリービームはパルスステアリン グマグネットで蹴り出してターゲットに当てる.



図 55: 陽電子生成のための装置の概略図

生成された陽電子ビームは, LAS を通り 1.1 GeV まで加速されてダンピングリングへ入射される.

#### 3.5 各種モニターとビーム計測

入射器棟ではビーム調整のための様々なモニターを 使用している.ビームを非破壊的にモニターできるよ うな計測器は運転中は常にデータを取り続けているし, ビームを破壊的に測定するものでも適宜測定を行う. 運転立ち上げの時期には,あらゆる測定を行いながら ビームを作っていき,リングへの入射が始まれば,非 破壊のモニターを駆使して安定運転を保つようにして いる.

#### 3.5.1 BPM (Beam Position Monitor)

ビームの位置を非破壊で測定する装置として BPM(Beam Position Monitor)が使われている[7].定

性的に原理を説明すると, BPM の断面は図 56(a)の ように4つの電極が外部のケーブルにつながっている ものである.ここにビームが来ると図 56(b) のように 電極にミラーチャージが発生するので外部から電流が 流れ込むことになる.そしてビームが通り過ぎたあと は溜まっていた電荷が逃げるので最初とは逆の電流が 発生する.したがって,ビームが通過するとビームの 極性と同じ電圧が発生し,次にその逆の電圧が発生す る.電子ビームが通過すればマイナス,プラスの順に 電圧が発生し,陽電子の場合はマイナス,プラスの順 である.



絶縁された4電極

ると電極の電荷が外 極にミラーチャージが たまり外部から電流が 部に電流として流れ 出る



流れこむ



図 57: ストリップライン型の BPM

入射器で使用している BPM 電極は図 57 のように, 外部ケーブルとインピーダンスを合わせたストリップ 線路になっており,発生する電圧の正負逆転の時間ス ケールはストリップ線路の長さで決まる.時間はスト リップ線路の長さ L ならば、時間 t = 2L/c となる.実 際の線路の長さは135 mm なので,信号の時間は0.90 nsec になる.ビームの位置が中心からずれるとビーム に近い電極の信号の振幅が大きくなる.右にビームが ずれれば右の電極信号が左より大きくなるし,上にず れれば上の電極の信号が大きくなる.このように4電 極のバランスを見ればビームの位置を知ることができ る.また4電極の信号振幅の合計はビームの電荷量に 比例するのでビーム電荷量も知ることができる.実際 には,事前にビームの位置がずれた場合にどの程度電

極信号のバランスが崩れるかをワイヤーを通した校正 装置で事前に測定しておき正確なビーム位置を割り出 せるようにしている.

入射器では,2014年頃から信号処理システムの改 善を行い,3 μm の分解能を達成している[8].

図 58 は実際の運転で使用されている BPM を利用 して軌道を観測するパネルである.

3.5.2 ストリークカメラ

ストリークカメラはビームの時間方向のプロファイ ルを測定するための装置である.破壊的な測定ではあ るが,現在入射器棟で唯一時間方向のプロファイルを 測定できる装置である.ビーム運転ではビームのバン チ長を測定する目的で使用される.

ストリークカメラは光の時間方向の長さを測定す る装置である、したがって、ビームの時間情報を変え ずに光に変換する必用がある.そこで,OTR(Optical Transition Radiation) を利用する. ビームを鏡面仕上 げにした金属面に当てると OTR により, ビームと同 じ時間成分の光が発生する.その光をストリークカメ ラまで導き,バンチ長を測定する.その様子を図59に 示した.ストリークカメラの中では,光電面で光が電 子に変換される.その電子は,電圧をかけられて電子 ビームとなりスイープ電極により横方向に蹴られる. これで,時間情報が空間情報に焼き直される.(この 過程は,アナログオシロスコープの原理に似ている.) 最終的には蛍光面のプロファイルを観測することによ り,ビームの時間方向を測定できる.

ストリークカメラでビームを測定する過程は,面白 い過程をたどっていて,電子ビーム  $\rightarrow$  光  $\rightarrow$  電子ビー ム→光と変換が行われている.

入射器では, A sector, C sector, 3 sector にストリー クカメラを設置している.特にA sector のストリー クカメラは高性能で、レーザのパルス長の測定にも使 用している.

#### 3.5.3 スクリーンモニター

スクリーンモニターはビームが当たると発光する物 質をビームラインに挿入してそれをカメラで観測する ことでビームのプロファイルを測定するものである. スクリーンモニタはビームをスクリーン(発光体の薄 い板)に当てなければならないので破壊的なモニター である.したがって,常時観測するものではなく,ビー



図 58: BPM で得られた情報からビーム軌道と電荷を表示するパネル



図 59: ストリークカメラの原理

ム調整や特別な測定をするときのみに使われる.ビー ムの位置情報のみならず完全な2次元プロファイルを 測定する方法としては入射器棟では唯一の方法である.

スクリーンモニタシステムは主に新旧2種類ある. 入射器全体にはおよそ100箇所ほどにスクリーンモニ タが導入されているが,ほとんどがKEKB以前から 使っている古いタイプのシステムである.これに対し て,重要だと思われる箇所は徐々に解像度の良い新し いシステムに置き換えている.

昔から使っているシステムは,厚め(1 mm)のアルミ ナ蛍光板スクリーン(Demarquest 社製 99.5% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) を非同期アナログカメラで撮影するタイプである.構 成は比較的単純で,可動スクリーンをレンズ付きカ メラで撮影するだけである.厚い蛍光板を使っている ので発光量が多くアナログカメラで見てもはっきりと ビームを認識できる.ただし,すぐに発光が飽和して しまい正しいビームプロファイルは得られない.また, 非同期撮影なので明るさは安定しないので,正確に データを残すことも期待できない.ビーム情報を読み 取るには熟練の勘に頼っているところが大きい.図 60 が古いタイプのスクリーンでビームを観測した画像で ある.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>ゆっくりと蛍光がディケイしていくのを見ていると,入射器棟の歴史と昭和のノスタルジーを感じさせるシステムではあるが,定 量的なデータを残せないので筆者は嫌いであるが,割と多くの人に 人気がある.



図 60: アルミナ蛍光板スクリーンを非同期アナログ カメラで撮影するタイプのスクリーン画像

これに対して,新しく導入されつつあるシステムは ネットワーク接続されたデジタル同期カメラで厚さ0.1 mmのYAG:CeスクリーンまたはOTRを観測するも のである.カメラがビームトリガに同期しているので, 安定した撮影が可能である.光学系も解像度を上げる ために工夫がなされており,ビーム電荷の違いに対応 するため可変式のNDフィルタも導入されている.こ れら撮影のための光学系の体系図を図61に,写真を 図62に示す.この新しいタイプのスクリーンでデー タを取得した結果を図63に示す.解像度はおよそ10 µmで有ることが確かめられている.このタイプのス クリーンモニタでは後述するQ scan法によるTwiss parameterの測定が可能となっている.



図 61: 新しいタイプのスクリーン撮影光学系

3.5.4 ワイヤースキャナー

ワイヤースキャナーは実質的に非破壊でビームサイ ズを測定するシステムである.これは,細いワイヤー をビームに当てて発生した放射線を測定する.ワイ ヤーを動かしていけばワイヤーの可動方向のビームプ ロファイルが計測できる.図 64 のように水平方向に 対して 45 °方向に直線導入機が入っており,動作方 向に+/-45 °方向のワイヤーを張っているので,水平,



図 62: 新しいタイプのスクリーン撮影光学系写真



図 63: 新しいタイプのスクリーン画像 (スケールは [mm])

垂直方向にワイヤーが移動する(動作方向に直角方向 にもワイヤーが張ってあり斜め方向のプロファイルも 見える.)



図 64: ワイヤースキャナー写真.水平方向に対して 45°方向に直線導入機が動き,ワイヤーがビームを横 切る様になっている.

実際のビームサイズ測定結果は図 65 のようになる. 入射器では4つのワイヤースキャナーを一組として Twiss parameter を測定するシステムを使っている.



図 65: ワイヤーを動かしたときに得られる放射線の信 号(左)と,そこからビームサイズを求めた結果(右)

#### 3.5.5 Q scan 法とその応用

エミッタンス測定方法に Q scan 法という方法があ る.これは Q マグネットの値を変えながらスクリー ンでビームサイズを観測することでビームのパラメー タを測定する方法である.したがって,opticsを変え てしまうしスクリーンでビームを止めてしまうので 通常は破壊的な測定方法である.しかし,複数のワイ ヤースキャナーを使った同じ原理の方法で非破壊的に ビームパラメータを測定できる.基本的な Q scan 法 を説明し,ワイヤースキャナーを使ったエミッタンス, Twiss parameter の測定方法までを説明する.

ある点でのビームの Twiss parameter およびエミッ タンスを求めたいとして,それより下流にビーム測 定点があるとする.このとき,求めたい点での Twiss parameter を  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  とし,測定点では,  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$  とする.また,シグママトリックスを  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$  と して,そのあいだの Trasfar matrix を R とすると,  $\sigma_2 = R\sigma_1 R^T$  となることはすでに述べた.これを計 算すると,

$$\begin{bmatrix} \beta_2 \varepsilon_2 & -\alpha_2 \varepsilon_2 \\ -\alpha_2 \varepsilon_2 & \gamma_2 \varepsilon_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \varepsilon_1 & -\alpha_1 \varepsilon_1 \\ -\alpha_1 \varepsilon_1 & \gamma_1 \varepsilon_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{11} & R_{21} \\ R_{12} & R_{22} \\ (103) \end{bmatrix}$$

より,

$$\beta_{2}\varepsilon_{2} = R_{11}^{2}\beta_{1}\varepsilon_{1} - 2R_{11}R_{12}\alpha_{1}\varepsilon_{1} + R_{22}^{2}\gamma_{1}$$
(104)  
$$-\alpha_{2}\varepsilon_{2} = R_{11}R_{21}\beta_{1}\varepsilon_{1} - (R_{12}R_{21} + R_{11}R_{22})\alpha_{1}\varepsilon_{1}$$
  
$$+ R_{12}R_{22}\gamma_{1}\varepsilon_{1}$$
(105)

$$\gamma_1 \varepsilon_1 = R_{21}^2 \beta_1 \varepsilon_1 - 2R_{21}R_{22}\alpha_1 \varepsilon_1 + R_{22}^2 \gamma_1 \varepsilon_1 \quad (106)$$

となる.ここで測定できるパラメータはビームサイズな のでそれに関係ある項目である式 (104)  $\sigma_{11} = \beta \varepsilon$ (ビー ムサイズの 2 乗) だけが重要である. $\gamma \epsilon \alpha, \beta$  で表し,

$$\beta_2 \varepsilon_2 = R_{11}^2 \beta_1 \varepsilon_1 - 2R_{11}R_{12}\alpha_1 \varepsilon_1 + R_{12}^2 \frac{1+\alpha_1^2}{\beta_1} \varepsilon_1$$
(107)

となる(加速がない場合はエミッタンスは変化しないので $\varepsilon_2 = \varepsilon_1$ であるが,加速も考慮すると,もとのエ ミッタンスと測定点でのエミッタンスを分けて考える必要がある.)すなわち $R_{11}$ , $R_{12}$ を変化させて複数の  $\beta_2 \varepsilon$ を測定し,もっともらしい $\alpha_1$ , $\beta_1$ , $\varepsilon_1$ を当てはめることがQ scan法と言われる方法である.ここで,Q を変えるのは $R_{11}$ , $R_{12}$ を変化させる一手段であるので,別に複数のQが同時に動こうかスクリーンが移動しようが加速ゲインが変わろうが $R_{11}$ , $R_{12}$ が変わることに変わりないのでQ scan法はある意味Q scan を行わなくてもよい.大事なのは,ビームサイズを測定した時のTransfar matrixを知ることである.

最小二乗法で「もっともらしい  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\varepsilon_1$ を当て はめ」を行う.では,式 (107)を一般的な最小二乗法 の形

$$\chi^2 = |\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}|^2 \tag{108}$$

に当てはめてみると  $\beta_1 \varepsilon_1$  $-2\alpha_1\varepsilon_1$ (109) $\frac{1+\alpha_1^2}{2}\varepsilon_1$ ← 1回目の測定時のビームサイズの2乗 B2E2 1 ) 2回目の測定時のビームサイズの2乗  $\beta_2 \varepsilon_2 |_2$ b = $\beta_2 \varepsilon_2 |_M$ ← M 回目の測定時のビームサイズの2乗 (110) $a_{12}$  $a_{11}$  $a_{13}$  $a_{21}$  $a_{22}$  $a_{23}$ A =(111) $a_{M3}$  $\lfloor a_{M1} \rfloor$  $a_{M2}$  $\begin{array}{c} R_{11}^2|_1 \\ R_{11}^2|_2 \end{array}$  $\begin{bmatrix} R_{12}^2|_1\\ R_{12}^2|_2 \end{bmatrix}$  $R_{11}R_{12}|_1$ ← 1回目の測定時  $R_{11}R_{12}|_2$ ← 2回目の測定時  $[R_{11}^2]_M$  $R_{11}R_{12}|_M$  $R_{12}^2|_M \rfloor$  $\leftarrow M$ 回目の測定時 (112)

とかける.この優決定の連立方程式をSVD などでと けばよい.ここから, $x_1, x_2, x_3$ が求まるのでエミッ タンス  $\varepsilon_1$  は

$$\varepsilon_1 = \sqrt{x_3 x_1 - \frac{x_2^2}{4}}$$
(113)

となる.同じように,

$$\alpha_1 = -\frac{x_2}{2\sqrt{x_3x_1 - \frac{x_2^2}{4}}} \tag{114}$$

$$\beta_1 = \frac{x_1}{\sqrt{x_3 x_1 - \frac{x_2^2}{4}}} \tag{115}$$

$$\gamma_1 = \frac{x_3}{\sqrt{x_3 x_1 - \frac{x_2^2}{4}}} \tag{116}$$

となる.

誤差の評価については誤差の伝播式より, $f = f(x_1, x_2, \cdots)$ のとき, $x_1, x_2, \cdots$ に対する誤差を $s_1, s_2, \cdots$ とするとfの誤差sは

$$s^{2} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_{1}}\right)^{2} s_{1}^{2} + \left(\frac{\partial f}{\partial x_{2}}\right)^{2} s_{2}^{2} + \cdots$$
(117)

#### となる. それぞれの偏微分を計算すると,

$\frac{\partial \varepsilon_1}{\partial x_1} = \frac{x_3}{2\varepsilon_1}$	$\frac{\partial \varepsilon_1}{\partial x_2} = \frac{x_2}{4\varepsilon_1}$	$\frac{\partial \varepsilon_1}{\partial x_3} = \frac{x_1}{2\varepsilon_1} \qquad (118)$
$\frac{\partial \alpha_1}{\partial x_1} = \frac{x_2 x_3}{4\varepsilon_1^3}$	$\frac{\partial \alpha_1}{\partial x_2} = \frac{x_3 x_1}{2\varepsilon_1^3}$	$\frac{\partial \alpha_1}{\partial x_3} = \frac{x_1 x_2}{4\varepsilon_1^3}  (119)$
$\frac{\partial\beta_1}{\partial x_1} = \frac{2x_3x_1 - x_2^2}{4\varepsilon_1^3}$	$\frac{\partial\beta_1}{\partial x_2} = \frac{x_1x_2}{4\varepsilon_1^3}$	$\frac{\partial \beta_1}{\partial x_3} = \frac{x_1^2}{2\varepsilon_1^3} \qquad (120)$
$\frac{\partial \gamma_1}{\partial x_1} = \frac{x_3^2}{2\varepsilon_1^3}$	$\frac{\partial \gamma_1}{\partial x_2} = \frac{x_1 x_2}{4\varepsilon_1^3}$	$\frac{\partial \gamma_1}{\partial x_3} = \frac{2x_3x_1 - x_2^2}{4\varepsilon_1^3}$
		(121)

#### となるので,エミッタンス $\varepsilon_1$ , と $\alpha_1$ , $\beta_1$ , $\gamma_1$ に対する それぞれの誤差は以下のように計算できる.

$$s_{\varepsilon_{1}}^{2} = \left(\frac{x_{3}}{2\varepsilon_{1}}\right)^{2} s_{x1}^{2} + \left(\frac{x_{2}}{4\varepsilon_{1}}\right)^{2} s_{x2}^{2} + \left(\frac{x_{1}}{2\varepsilon_{1}}\right)^{2} s_{x3}^{2} \qquad (122)$$

$$s_{\alpha 1}^{2} = \left(\frac{x_{2}x_{3}}{4\varepsilon_{1}^{3}}\right)^{2} s_{x1}^{2} + \left(\frac{x_{3}x_{1}}{2\varepsilon_{1}^{3}}\right)^{2} s_{x2}^{2} + \left(\frac{x_{1}x_{2}}{4\varepsilon_{1}^{3}}\right)^{2} s_{x3}^{2} \qquad (123)$$

$$s_{\beta 1}^{2} = \left(\frac{2x_{3}x_{1} - x_{2}^{2}}{4\varepsilon_{1}^{3}}\right)^{2} s_{x1}^{2} + \left(\frac{x_{1}x_{2}}{4\varepsilon_{1}^{3}}\right)^{2} s_{x3}^{2} + \left(\frac{x_{1}^{2}}{2\varepsilon_{1}^{3}}\right)^{2} s_{x2}^{2} \qquad (124)$$

$$s_{\gamma 1}^{2} = \left(\frac{x_{3}^{2}}{2\varepsilon_{1}^{3}}\right)^{2} s_{x1}^{2} + \left(\frac{x_{1}x_{2}}{4\varepsilon_{1}^{3}}\right)^{2} s_{x3}^{2} + \left(\frac{2x_{3}x_{1} - x_{2}^{2}}{4\varepsilon_{1}^{3}}\right)^{2} s_{x2}^{2} \qquad (125)$$

入射器ではデジタル同期カメラの新しいタイプのス クリーンモニタの箇所は Q scan を行えるようになっ ている.図66 に Q scan 法の測定結果の一例を示す. この例では,精度を上げるため3つのマグネットをス キャンした結果でパラメータのフィッティングを行っ ている.一つの Q マグネットをスキャンしていくと ビームサイズの自乗が放物線を描くことがよく知られ いる(Thin lens 近似を行った場合であり一般的には 正確ではない)が,この例では,それが3つになって いることがわかる.

ワイヤースキャナーでは4点でビームサイズを測定 することで, Twiss parameter を求めている.数メー トル間隔で置かれた4つのワイヤースキャナーを1 セットしてデータを取りパラメータのフィッティング を行っている.異なる転送行列の点でのデータを取る という意味では,Qマグネットをスキャンする方法 と原理は同じである.もちろん,ワイヤースキャナー が置かれた4点は,オプティクスを考えたときに誤 差が小さくなるような測定点(位相が 45°づつ回転 する点)が選ばれている.ワイヤースキャナーでの利 点は,マグネットを変更する必用がないことと,ビー ムを止めなくていい点である.したがって,非破壊で Twiss parameter を知ることができる.4セットのワ イヤースキャナーは, J-arc 前の B sector, J-arc 後の C sector, ダンピングリングあとの 3 sector, 入射器最 下流の 5 sector と Twiss parameter を抑えておきた い場所に設置されている.ワイヤースキャナーで測定 したあとに,設計値のTwiss parameter にマグネット を調整して修正することをマッチングと呼ぶ.マッチ ングと測定を繰り返して設計値の Twiss parameter に 実際のビームを合わせてこんでいく. ワイヤースキャ ナーでの測定結果の例を図 67 に示す.



図 66: Q scan 測定結果の例.3つのQマグネットを 使って水平,垂直方向それぞれのTwiss parameter を 求めている.



図 67: ワイヤースキャナーで Twiss parameter を求 めたるためのパネル

#### 3.5.6 RF 誘起波モニタ

RF 誘起波モニタはビームが加速管を通過したとき に生じるウェーク場を利用している.光速の電子ビー ムが加速管を通過すると,ビームが作る電磁場が加 速管の加速モードの共振をおこし,ダミーロードで S-band の RF を観測することができる.

スタンバイモードの加速管でダミーローへいく RF を観測するとビームが通過するタイミングで, RF を 観測することができる.この RF 位相を加速に使用す RF 位相と比較するとビームが RF のどの位相に乗っ ているかが正確にわかる.

モニターしている RF 位相は温度ドリフトなどの影響がどうしても入ってきて,正確に絶対値を求めるのは非常に難しい.そこで,加速管のなかでビームと RF 位相を直接比較できる誘起波モニタは非常に有用である.運転上は RF 位相の絶対値よりもビームとの相対値のほうが重要なので,理にかなったモニタといえる.

誘起波モニタはビームと RF 位相の安定度の測定や, 時間方向のビームジッタ測定, J-arc の R56の測定な どに用いられている.図 68 に実際の RF 誘起波モニ タの測定の様子を示す.

#### 3.5.7 測定データの取扱

入射器では EPICS (Experimental Physics and Industrial Control System) という制御システムも用い



2018/12/10

図 68: RF 誘起波モニタの測定パネル

ているので,ほとんどの測定データは EPICS のデー タとして同様に扱うことができる.このため,誰でも 測定器の詳細な仕様を気にすることなく測定データに アクセスすることができる.また,EPICS データの 過去データはアーカイブに貯められて,こちらも簡単 にアクセスできる.入射器は多くの人が関わり,膨大 な測定値が日々貯められているので,どんなデータに も簡単にアクセスできることが重要である.

#### 3.6 ビーム運転

#### 3.6.1 ビームのパルス切り替えの仕組み

実際のビーム運転では,入射リングに合わせてビー ムスペックを変えている.入射器は50 pps で運転し ているがパルス毎にビームスペックを変えられる仕組 みを持っている.これは,SuperKEKBに向けて新た に導入したシステムであり,KEKB時代はビームを 切り替えるためには一定時間ビームを止めなければ ならなかった.しかし,リングでのビーム寿命が短い SuperKEKBの運転では,常にビームを入射し続ける こと(トップアップ運転)が求められる.

入射リングは PF, PF-AR, LER, HER の4リング であるが, どのリングにどの程度のパルスを割り振る かを自在に変化させられる.例えば,すべてのリング に12.5 Hz で均等にビームの振り分けることもできる. このためには,50 pps 間隔,つまり 20 msec のうち に入射器の加速器のパラメータを変更しなくてはいけ ない. 各リングではビームのエネルギーが違うので加速ゲ インを変化させなければいけないし,電子と陽電子では オプティクスも異なるのでQマグネットやステアリン グマグネットも変えなけれればないらい.SuperKEKB 立ち上げに向けて3 sector 以降はすべてパルスマグネッ トに入れ替えを行った.これにより3 sector 以降は完 全に Pulse to Pulse でオプティクスを変更できる.A から2 sector は一部パルスマグネット化しているが基 本的には共通オプティクスである.

入射器全体の機器に対して 20 msec 毎に制御信号を 送るシステムを Event system という. Event system は今がどのモードであるかを 20 msec 毎に各機器に知 らせる.それぞれの機器では,モードに対応する値を 持っているので,ビームトリガタイミングでその値を 出力する.入射器のシステムは時間スケールが異なる 3種類の制御信号を使っている.すなわち,

- 1. モード毎の制御値,または単一の制御値(最も遅 い信号,人間が判断してから動かすような値)
- 2. モード信号 (20 msec 毎に送られる.今がどの モードかを機器に知らせる)
- 3. トリガー信号 (最も時間精度が要求される信号. この信号に合わせてビームが出力される.)

パルスマグネットを例に取れば,上記の1,2,3をすべて 使っている.まず電流値が1に当たる.HERとLER では流す電流値が違うのでモードごとの値を決めてお く.このモード毎の制御値は頻繁には変えない「HER ではマグネットの磁場が足りないなあ.100 A から 120 A に変えてみるか」と人間が判断して変更する 程度の速さの信号である.対して Event 信号は必ず 20 msec 毎に受け取る.事前に「LER のときは 50 A. HER のときは 120 A, PF は 70 A」 などと決められ ているので,今がどのモードなのかを知れば出力する べき電流値が決まる.あとは,ビームが来るタイミン グに合わせてパルス電流を出力するかだけだが,これ は,非常に精度のよいトリガータイミングが送られて くる.このように,必要な電流値が必要なタイミング で出力されることになる (ちなみに,すべての機器 が1,2,3 すべてを使うわけではない.DC マグネット は1のみで単一の制御値しか使えない.クライストロ ンモジュレータはパルス運転だが制御値は固定である ため,1と3だけを使う.モニターである BPM シス テムはモードごとのビームを観測するために2と3を 使っている.)

入射器全体の機器において,1.制御値2.モード3. トリガーの3つをうまくコントロールすることで,各 リングへの同時入射を可能にしている.

3.6.2 パルスマグネットシステム

3 sector 以降はすべてのマグネットがパルス化され ている.これは KEKB 時代には DC の Q マグネット トリプレットが設置させれていた場所に,それらを置 き換えて設置された.SuperKEKB にむけてパルス Q マグネットダブレットとその間に xy パルスステアリ ングが設置された(図 69).パルスマグネットの詳細 については本 OHO19「4.パルスマグネット」を参照 していほしい.

3.6.3 各モードでのエネルギー

各入射ビームは当然ながらリングのエネルギーに合 わせて加速を行っている.4リングではエネルギーは バラバラなので,加速ユニット毎に,加速,減速,加 減速なしを選んでいる.図70は入射器内での各モード に対するエネルギー変化を横軸zにとって示す.HER, LER は加速ユニットを最大限に使って加速を行う.対 して, PF, PF-AR モードでは後半に減速ユニットを 設けている.特に, PF モードでは1.7 GeV も減速し ている.これは DC マグネットの部分では共通エネル ギーにしなければならないことに起因する, J-arc を 通すためには正確に 1.5 GeV のビームエネルギーに しなければならないので, C sector まではすべての モードでエネルギーは一致している.1 sector では電 子ビームを陽電子に変換するので,ここで陽電子ビー ムのエネルギーだけが大きく乖離する.1,2 sector は 主に陽電子ビームに合わせた集束系である.ダンピン グリング以降の3 sector から下流ではパルスマグネッ トが使用できるので各モードで完全独立なオプティク スが採用できる.5 sector の下流部分ではエナジーノ ブが設けれているので各モードでビームエネルギーの 微調整を行う.

3.6.4 フェージング

ビーム加速を行う上で最も加速効率が良い RF 位 相を探す作業をフェージングと呼ぶ(位相をふるから フェージング).この最大加速電圧を得られる位相をク レスト位相とよぶ.メンテナンスなどで長期間運転停 止していたのちの立ち上げなどでは,加速位相がずれ てしまっていることが普通である.実質的に,ビーム のタイミングが RF 位相のどこに来るかを事前に把握 することは非常に困難である.そこで,運転立ち上げ 時にはビームを見ながら加速管の加速位相を探す(正 弦波のトップに乗せる)作業が必用になる.まずは, ある程度ビームが通る状態にしたうえで,1台づつク ライストロンの RF 位相をスキャンしていく.位相ス キャンしながらベンドマグネットの下流にある BPM でビーム位置の変化を記録する.図71 は5 sector の フェージングを行った結果で,それぞれのクライスト ロンにおいて,マグネットでの曲げ角が最も小さくな る位相がクレスト位相として検出されている.

#### 3.6.5 エナジーノブ

各種ビームモードでエネルギーは固定であり、リン グのエネルギーにピタリと一致している必要がある. ビームエネルギーを大まかに決めるのは加速 unit の 数であるが,それだけではビームエネルギーの精度は 出ないので,微調整をする unit がある.単純に考え るとクライストロンからの出力 RF power を変化させ れば良いのだが,クライストロン出力を変化させるの はいろいろと厄介な点が多い(クライストロン出力を 変化させるには2つの方法がある.1つ目はクライス トロンの電子銃電圧を変える方法だが,電圧を変える ことで出力位相もずれてしまう.2つ目は,クライス トロン入力 RF power を変化させる方法だが,通常, 飽和領域で使用し入力 RF power の変化に鈍感な領域 を使っているで,出力 power の変動が激しくなってし まう恐れがある.) そこで, 2つの unit を使い, クラ イストロン出力 power を変化させずに,実質的にはク レスト位相のまま加速電圧を変化させる.これは,加 速電圧の同じ unit をクレスト位相を挟んで正負逆に 同じ位相量 θ だけ変化させる.すると図 72 のように 実質的にはクレスト位相のまま加速電圧が $\cos \theta$ 倍に なる.このような原理で加速電圧を変化させると,位



図 72: エナジーノブの原理



図 69: 以前の DC Q マグネット (トリプレット)(右)と置き換えられたパルスマグネット (ダブレットと xy ス テアリング)(左)



図 70: 入射器での各ビームの加速状態 (C sector 以降)



図 71: フェージング結果を表示するパネル

相の変化を変えるだけで加速電圧を正確にコントロー ルできる.エナジーノブは J-Arc の前と入射器最下流 に設けられており, B5, B6 unit ペアと 51, 52 unit ペ アを使っている.

#### 3.6.6 クライストロンスタンバイ

入射器では約60台のクライストロンを使って運転を 行っているが, すべてのクライストロンを加速に使っ ているわけではない. それは, どこかの unit が何らか のトラブルを起こしても,即座に代替 unit を入れら れるようにスタンバイしているためである.このよう な,もしものときの予備 unit をスタンバイ unit と呼 ぶ.スタンバイ unit は加速に使っていないと言っても 完全 RF を OFF しているわけではない.これは,加 速管に RF を供給しなければ加速管温度が下がってし まうからである.加速管は冷却水とRFの消費電力で 温度を保っているので,急に熱負荷が加わると温度が 安定するまでに時間がかかる.これを避けるために, 平均の熱負荷だけは変えないように,タイミングだけ をずらした運転を行っているのがスタンバイユニット である.スタンバイユニットも 50 Hz で運転を行って いるが, HV, RF のタイミングのみ通常の unit と数 μsec 遅らせている.このようにすると,ビームから見 れば加速電圧0のユニットであるが,加速管の平均熱 負荷は加速ユニットと同じである.常に数台のスタン バイユニットを確保しておき不測の事態に備えている.

## 4 おわりに

KEK 入射器棟では,様々な年代の様々な装置が稼 働することによって様々なニーズのビームを作り出し ていることが,多少は説明できたでしょうか?まだま だ説明不足な点も多々あったとは思いますが,入射器 と同じように OHO の歴史も長く,本編を読んでいて 不明点があっても過去の OHO テキストを読めばきっ と素晴らしい解説にたどり着くでしょう.せめて,過 去の OHO の導入口になれたなら幸いです.昭和,平 成の時を経た様々な技術の蓄積である入射器全体の OHO テキストを令和元年に担当させていただけたこ とは非常に光栄であり,今まで KEK 入射器に携わっ たすべての人に感謝申し上げたいと思います.

## 参考文献

- Isamu Sato, Shozo Anami, Atsushi Enomoto, Shigeki Fukuda, Hitoshi Kobayashi, and Kazuo Nakahara. 放射光入射器増強計画 kekb に向け て design report on pf injector linac upgrade for kekb. Technical report, National Lab. for High Energy Physics, 1996.
- [2] Karl L Brown, Frank Rothacker, David C Carey, and Christoph Iselin. Transport-a computer program for designing charged particle beam transport systems. Technical report, European Organization for Nuclear Research, 1980.
- [3] E. A. Knapp, B. C. Knapp, and J. M. Potter. Standing wave high energy linear accelerator structures. *The Review of Scientific Instruments*, Vol. 39, No. 7, pp. 979–991, 1968.
- [4] D. E. Nagle, E. A. Knapp, and B. C. Knapp. Coupled resonator model for standing wave accelerator tanks. *Rev. Sci.*, Vol. 38, pp. 1583–1587, 1967.
- [5] 高田耕治.加速器の基礎理念.高エネルギー加速 器研究機構 加速器研究施設,2002.
- [6] 高田耕治. 高周波加速の基礎. 高エネルギー加速 器研究機構 加速器研究施設, 2005.
- [7] T Suwada, N Kamikubota, H Fukuma, N Akasaka, and H Kobayashi. Stripline-type beam-position-monitor system for single-bunch electron/positron beams. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Vol. 440, No. 2, pp. 307–319, 2000.
- [8] R Ichimiya, T Suwada, M Satoh, F Miyahara, and K Furukawa. High position resolution and high dynamic range stripline beam position monitor (bpm) readout system for the kekb injector linac towards the superkekb. WEPD04, IBIC2014, Monterey, USA, 2014.

# 付録

## A 導波管

導波管とは電磁波を輸送するための金属の管である. 電力は周波数が低い場合は通常の電線を用いるが,高 周波になると損失が大きくなり普通の電線では電力を 輸送することができない.そこで,高周波の場合は同 軸線路,さらに周波数が高くなると導波管が用いられ る.linacで用いられるようなRFの周波数領域では 導波管が不可欠である.特に矩形導波管がよく用いら れる.

#### A.1 基本式

電磁波は以下のマクスウェル方程式に従うことはよ く知られている.

$$abla imes \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}$$
 (126a)

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{126b}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho \tag{126c}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \tag{126d}$$

これらは物質に無関係にいつでも成り立つ基本的な式 であってマクスウェルの基本方程式と呼ばれる.これ に物質の性質に関する式,

$$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{\varepsilon} \boldsymbol{E} \tag{127a}$$

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{\mu} \boldsymbol{H} \tag{127b}$$

$$\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E} \tag{127c}$$

が加わって方程式系として完結する.

導波管など物体を伝わらせて電磁波を送る場合の伝 送電磁波に対する方程式を求めるには以下のようにす る.まず,電場・磁場を

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0(x, y) e^{i\omega t - \gamma z} \tag{128a}$$

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{H}_0(x, y) e^{i\omega t - \gamma z} \tag{128b}$$

の形におき, $\gamma$ が純虚数

$$\gamma = i\beta \tag{129}$$

となる場合に z 方向に進む波となる.真空中のマクス ウェル方程式 ( $\sigma = 0, \rho = 0$ )に式 (128a), (128b) を代 入すれば

$$\left(\frac{\partial H_z}{\partial y} + \gamma H_y, -\gamma H_x - \frac{\partial H_z}{\partial x}, \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y}\right) = (i\omega\varepsilon E_x, i\omega\varepsilon E_y, i\omega\varepsilon E_z)$$
(130a)
$$\left(\frac{\partial E_z}{\partial y} + \gamma E_y, -\gamma E_x - \frac{\partial E_z}{\partial x}, \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right) = (-i\omega\mu H_x, -i\omega\mu H_y, -i\omega\mu H_z)$$
(130b)

となり,この式と $\nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0, \nabla \cdot \boldsymbol{H} = 0$ から

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} = -\left(\omega^2 \varepsilon \mu + \gamma^2\right) E_z \qquad (131a)$$

$$\frac{\partial^2 H_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H_z}{\partial y^2} = -\left(\omega^2 \varepsilon \mu + \gamma^2\right) H_z \qquad (131b)$$

$$\left(\omega^{2}\varepsilon\mu + \gamma^{2}\right)E_{x} = -i\omega\mu\frac{\partial H_{z}}{\partial y} - \gamma\frac{\partial E_{z}}{\partial x} \qquad (131c)$$

$$\left(\omega^2 \varepsilon \mu + \gamma^2\right) E_y = i\omega \mu \frac{\partial H_z}{\partial x} - \gamma \frac{\partial E_z}{\partial y}$$
 (131d)

$$\left(\omega^{2}\varepsilon\mu + \gamma^{2}\right)H_{x} = i\omega\mu\frac{\partial E_{z}}{\partial y} - \gamma\frac{\partial H_{z}}{\partial x} \qquad (131e)$$

$$\left(\omega^{2}\varepsilon\mu + \gamma^{2}\right)H_{y} = -i\omega\mu\frac{\partial E_{z}}{\partial x} - \gamma\frac{\partial H_{z}}{\partial y} \qquad (131f)$$

が導かれる.

#### A.2 矩形導波管

矩形導波管は, linac の RF 輸送にもっともよく使われるものであり,四方を銅板で囲まれた筒状のものである.矩形導波管の形を図 73 に示す.図 73 において電磁波は z 方向に進む.



#### 図 73: 矩形導波管

導波管の中を進む波のうち, $E_z \neq 0, H_z = 0$ のものを TM 波または E 波と呼ぶ.また, $E_z = 0, H_z \neq 0$ のものを TE 波または H 波と呼ぶ.

#### A.2.1 TMモード

TM 波の方程式は,式(131a)より,

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + k^2 E_z = 0$$
(132)  
$$k^2 = \omega^2 \varepsilon \mu + \gamma^2$$

という固有値問題になり、境界条件は金属表面で電場 が垂直なので、x = 0, x = a, y = 0, y = bのときに  $E_z = 0$ である.

式(132)の解は,

$$E_z = (C_1 \sin k_x x + C_2 \cos k_x x)(C_3 \sin k_y y + C_4 \cos k_y y)$$
(133)

 $k^2 = k_x^2 + k_y^2$ 

の形をとる.ただし,境界条件 x = 0, y = 0 で  $E_z =$ を考慮すると,

$$E_z = A\sin k_x x \sin k_y y \tag{134}$$

となり、さらにx = a, y = bで $E_z = 0$ を考慮すると、 $k_x = \frac{m\pi}{a}$ ,  $k_y = \frac{n\pi}{b}$  (135)

ただし,m,nは0でない整数である.したがって,固 有値kが,

$$k^{2} = k_{x}^{2} + k_{y}^{2} = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^{2} + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^{2} \equiv k_{mn}^{2} \qquad (136)$$
$$m, n = 1, 2, \cdots$$

を満たすときのみ解が定まる .  $k_{mn}$  に対するものを TM<sub>mn</sub> モードという .  $E_z$  を式 (131c), (131d), (131e), (131f) に代入すると他の成分も求められ以下のように なる .

$$E_x = -\frac{i\beta}{k^2} \frac{m\pi}{a} A \cos \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b}$$
(137a)

$$E_y = -\frac{i\beta}{k^2} \frac{n\pi}{b} A \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b}$$
(137b)

$$E_z = A\sin\frac{m\pi x}{a}\sin\frac{n\pi y}{b} \tag{137c}$$

$$H_x = \frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{n\pi}{b} A \sin\frac{m\pi x}{a} \cos\frac{n\pi y}{b}$$
(137d)

$$H_y = -\frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{m\pi}{a} A \sin\frac{m\pi x}{a} \cos\frac{n\pi y}{b}$$
(137e)

$$H_z = 0 \tag{137f}$$

導波管の中を電磁場が波として進行するためには $\gamma$ が純虚数でなければならないから, $\omega^2 \varepsilon \mu > k^2$ でなければならない. したがって,  $\mathrm{TM}_{mn}$ モードは

$$\omega > \omega_c , \quad \omega_c = \frac{k_{mn}}{\sqrt{\varepsilon \mu}}$$
 (138)

の場合のみ導波管を通過し, $\omega_c$ 以下の角周波数は通 過しない. $\omega_c$ に対する周波数  $f_c = \frac{\omega_c}{2\pi}$ を遮断周波数 (cutoff frequency) と呼ぶ.

 $\omega_c$ に対する波長  $\lambda_c$  は遮断波長と呼ぶが,  $\lambda_c$  よりも 波長が短いものだけが導波管を通過できる.管内での 波長  $\lambda_g$  は自由空間での波長  $\lambda$  より大きくなり, 次の 関係がある.

$$\Lambda_c = \frac{2\pi}{\omega_c \sqrt{\varepsilon\mu}} = \frac{2\pi}{k_{mn}} \tag{139}$$

$$\lambda_g = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{\sqrt{\varepsilon\mu}\sqrt{\omega^2 - \omega_c^2}} \tag{140}$$

$$\frac{1}{\lambda_g} = \sqrt{\frac{1}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda_c^2}} \tag{141}$$

また,管内での波の群速度 $v_g$ は

$$v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\beta} = c\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}$$
 (142)

である.

#### A.2.2 TEモード

TE 波の方程式は,式(131b)より,

$$\frac{\partial^2 H_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H_z}{\partial y^2} + k^2 H_z = 0 \tag{143}$$

という固有値問題になり,境界条件は金属表面では磁場の法線方向への微分が0, $\frac{\partial H_x}{\partial n} = 0$ という条件である. よって,x = 0, x = aのとき $\frac{\partial H_z}{\partial x} = 0$ ,y = 0, y = bのとき $\frac{\partial H_x}{\partial y} = 0$ である.式(143)の解は,式(133)と同じ形になるが,境界条件を考慮すると,

$$H_z = A\cos k_x x \cos k_y y \tag{144}$$

$$k_x = \frac{m\pi}{a} , \quad k_y = \frac{n\pi}{b} \tag{145}$$

となる . m, n は整数であるが , 今の場合それらを 0 に しても  $H_z = 0$  にはならない . ただし , m = n = 0 の 場合においては k = 0 となり ,  $\omega = 0$  となってしまう から m, n のうちーつだけが 0 になりうる . ゆえに ,

$$k^{2} = k_{x}^{2} + k_{y}^{2} = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^{2} + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^{2} \equiv k_{mn}^{2} \quad (146)$$
$$m, n = 0, 1, 2, \cdots \quad (m = n = 0 \ \text{Eks} \ \text{s} \ )$$

を満たすときのみ解が定まる. $k_{mn}$ に対するものを TE $_{mn}$ モードという. $H_z$ を式 (131c), (131d), (131e), (131f) に代入すると他の成分も求められ以下のようになる.

$$E_x = \frac{i\omega\mu}{k^2} \frac{n\pi}{b} A\cos\frac{m\pi x}{a}\sin\frac{n\pi y}{b}$$
(147a)

$$E_y = -\frac{\imath\omega\mu}{k^2} \frac{m\pi}{a} A \sin\frac{m\pi x}{a} \cos\frac{n\pi y}{b} \qquad (147b)$$

$$E_z = 0 \tag{147c}$$

$$H_x = \frac{i\beta}{k^2} \frac{m\pi}{a} A \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b}$$
(147d)

$$H_y = \frac{i\beta}{k^2} \frac{n\pi}{b} A \cos\frac{m\pi x}{a} \sin\frac{n\pi y}{b}$$
(147e)

$$H_z = A \cos \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b} \tag{147f}$$

普通,矩形導波管では TE<sub>01</sub> モードを使って RF 輸送を行う.

#### A.3 円形導波管

円形導波管は,矩形導波管と比べると実用的に使用 されることはあまりないが,加速管の電磁場モードの 基礎になっているので非常に重要である.linacはこ の円形導波管を変形したものと考えることができる. 図74に円形導波管の形と座標系を示す.円形導波管 の解析を行うときは円柱座標系で記述するのが普通で ある.



#### 図 74: 円形導波管

A.3.1 TM モード

TM 波であるので  $H_z = 0$  として円柱座標系  $(r, \theta, z)$ を使い,式 (131a)を書き直すと

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial E_z}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 E_z}{\partial \theta^2} + k^2 E_z = 0 \qquad (148)$$

となる.図74のとおり導波管の半径をRとし,中心軸 をz軸とすると,境界条件はr = Rで $E_z = 0$ である. 式 (148)の解は,m次のBessel 関数 ( $m = 0, 1, 2, \cdots$ ) を $J_m$ とすると,

$$E_z = J_m(kr) \left(A\cos m\theta + B\sin m\theta\right) \tag{149}$$

の形になる.ここで,境界条件を考慮すると,

$$J_m(kR) = 0 \tag{150}$$

となる. $J_m$ のn番目の0点を $j_{mn}$ と書くと,kとして

$$k_{mn} = \frac{j_{mn}}{R}$$
  $(m = 0, 1, 2, \cdots; n = 1, 2, \cdots)$ 
(151)

の値をとり,  $k^2 = \omega^2 \varepsilon \mu + \gamma^2 = (j_{mn}/R)^2$ である.  $H_z = 0$ として,  $E_r = E_x \cos \theta + E_y \sin \theta$ ,  $E_\theta = -E_x \sin \theta + E_y \cos \theta$ ,  $\frac{\partial}{\partial x} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $\frac{\partial}{\partial y} = \sin \theta \frac{\partial}{\partial r}$ を 考慮すると式 (131c), (131d), (131e), (131f) は

$$E_r = -\frac{i\beta}{k^2} \frac{\partial E_z}{\partial r} \tag{152a}$$

$$E_{\theta} = -\frac{i\beta}{k^2} \frac{1}{r} \frac{\partial E_z}{\partial \theta}$$
(152b)

$$H_r = \frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{1}{r} \frac{\partial E_z}{\partial \theta}$$
(152c)

$$H_{\theta} = -\frac{\imath\omega\varepsilon}{k^2} \frac{\partial E_z}{\partial r}$$
(152d)

となる .  $E_z = AJ_m (k_{mn}r) \cos m\theta$  として上記の式に 代入すると以下のようになる .

$$E_r = -\frac{i\beta}{k^2} \frac{j_{mn}}{R} A J'_m \left(\frac{j_{mn}}{R}r\right) \cos m\theta \qquad (153a)$$

$$E_{\theta} = \frac{i\beta}{k^2} \frac{m}{r} A J_m\left(\frac{j_{mn}}{R}r\right) \sin m\theta \tag{153b}$$

$$E_z = AJ_m\left(\frac{\jmath_{mn}}{R}r\right)\cos m\theta \tag{153c}$$

$$H_r = -\frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{m}{r} A J_m \left(\frac{j_{mn}}{R}r\right) \sin m\theta \qquad (153d)$$

$$H_{\theta} = -\frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{j_{mn}}{R} A J'_m \left(\frac{j_{mn}}{R}r\right) \cos m\theta \qquad (153e)$$

$$H_z = 0 \tag{153f}$$

#### A.3.2 TEモード

TM 波は  $E_z = 0$  として円柱座標系  $(r, \theta, z)$  を使い, 式 (131b) を書き直すと

$$\frac{\partial^2 H_z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial H_z}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 H_z}{\partial \theta^2} + k^2 H_z = 0 \qquad (154)$$

となる.ここで,境界条件はr = Rで $\frac{\partial H_z}{\partial r} = 0$ である.式 (154)の解は,式 (149)と同型になるが境界条件を考慮すると,

$$J'_{m}(kR) = 0$$

$$\left(J'_{m}(r) = \frac{\mathrm{d}J_{m}(r)}{\mathrm{d}r}\right)$$
(155)

となり, m 次の Bessel 関数の微分  $J'_m$  の n 番目の 0 点 を  $j'_{mn}$  と書くと,  $kR = j'_{mn}$  となるように,  $k_{mn} = \frac{j'_{mn}}{R}$  $(m = 0, 1, 2, \dots; n = 1, 2, \dots)$  をとることになる.  $k^2$  のとり得る値は

$$k^2 = \left(\frac{j'_{mn}}{R}\right)^2 \tag{156}$$

である.

 $E_z = 0$ として,  $E_r = E_x \cos \theta + E_y \sin \theta$ ,  $E_\theta = -E_x \sin \theta + E_y \cos \theta$ ,  $\frac{\partial}{\partial x} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $\frac{\partial}{\partial y} = \sin \theta \frac{\partial}{\partial r}$  を 考慮すると式 (131c), (131d), (131e), (131f) は

$$E_r = \frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{1}{r} \frac{\partial H_z}{\partial \theta}$$
(157a)

$$E_{\theta} = -\frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{\partial H_z}{\partial r}$$
(157b)

$$H_r = -\frac{i\beta}{k^2} \frac{\partial H_z}{\partial r}$$
(157c)

$$H_{\theta} = -\frac{i\beta}{k^2} \frac{1}{r} \frac{\partial H_z}{\partial \theta}$$
(157d)

となる .  $H_z = AJ_m (k_{mn}r) \cos m\theta$  として上記の式に 代入すると以下のようになる .

$$E_r = -\frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{m}{r} A J_m \left(\frac{j'_{mn}}{R}r\right) \sin m\theta \qquad (158a)$$

$$E_{\theta} = -\frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{j'_{mn}}{R} A J'_m \left(\frac{j'_{mn}}{R}r\right) \cos m\theta \qquad (158b)$$

$$E_z = 0 \tag{158c}$$

$$H_r = -\frac{i\beta}{k^2} \frac{j'_{mn}}{R} A J'_m \left(\frac{j'_{mn}}{R}r\right) \cos m\theta \qquad (158d)$$

$$H_{\theta} = \frac{i\beta}{k^2} \frac{m}{r} A J_m \left(\frac{j'_{mn}}{R}r\right) \sin m\theta \tag{158e}$$

$$H_z = AJ_m\left(\frac{j'_{mn}}{R}r\right)\cos m\theta \tag{158f}$$

## B 空洞共振器

例えば,導波管をある長さのところで切り,両端に 導体でふたをするとその中で電磁波が反射を繰り返 し,波長の合うものが共振する.このように,閉じた 導体中で電磁場の共振を生じさせるものを空洞共振器 という.

これは,導波管にふたをしたものに限らず,どのような形のものでも共振を生じさせることができる.定 在波加速管はまさにこの空洞共振器である.

#### B.1 直方体空洞共振器

直方体空洞共振器は,ある長さの矩形導波管の両端 に導体でふたをしたものと考えられる.今,図75の ように *x*,*y*,*z*座標軸をとり,それぞれの辺の長さが *a*,*b*,*d*であるとする.

これは, z 方向の導波管が z = 0, d で閉じたものと 考えると,両端で電磁波が反射し z 方向と -z 方向の 波が重なり合い定在波を作る状態である.電磁波が z 方向に進むときは, $\gamma = i\beta$  であるが,-z 方向に進む ときは, $\gamma = -i\beta$  である.両端では,E は端面に垂直 であるので, $E_x = E_y = 0$  である.



図 75: 直方体空洞共振器

#### B.1.1 TM モード

矩形導波管の TM モードの結果,式 (137a) から (137f) より, z 方向に進む波(進行波)は

$$E_x = -\frac{i\beta}{k^2} \frac{m\pi}{a} A \cos \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} e^{-i\beta z} \qquad (159a)$$

$$E_y = -\frac{i\beta}{k^2} \frac{n\pi}{b} A \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b} e^{-i\beta z} \qquad (159b)$$

$$E_z = A \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{mg}{b} e^{-i\beta z}$$
(159c)

$$H_x = \frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{n\pi}{b} A \sin\frac{m\pi x}{a} \cos\frac{n\pi y}{b} e^{-i\beta z} \qquad (159d)$$

$$H_y = -\frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{m\pi}{a} A \sin\frac{m\pi x}{a} \cos\frac{n\pi y}{b} e^{-i\beta z} \quad (159e)$$

$$H_z = 0 \tag{159f}$$

## と表され,-z方向に進む波(後退波)はこの結果の $\beta \mathbf{\varepsilon} - \beta$ に置き換えたもので表されるので

$$E_x = \frac{i\beta}{k^2} \frac{m\pi}{a} A \cos \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} e^{i\beta z}$$
(160a)

$$E_y = \frac{i\beta}{k^2} \frac{n\pi}{b} A \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b} e^{i\beta z}$$
(160b)

$$E_z = A \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} e^{i\beta z} \tag{160c}$$

$$H_x = \frac{i\omega\varepsilon}{k_\perp^2} \frac{n\pi}{b} A \sin\frac{m\pi x}{a} \cos\frac{n\pi y}{b} e^{i\beta z}$$
(160d)

$$H_y = -\frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{m\pi}{a} A \sin\frac{m\pi x}{a} \cos\frac{n\pi y}{b} e^{i\beta z} \qquad (160e)$$

$$H_z = 0 \tag{160f}$$

となる.

ところで ,

$$-ie^{-i\beta z} + ie^{i\beta z} = i\left(e^{-i\beta z} + e^{i\beta z}\right) = -2\sin\beta z$$
(161)

であり , このとき

$$\beta = \frac{p\pi}{d} \quad (p = 0, 1, 2, \cdots)$$
 (162)

とすると z = 0, c で  $\sin \beta z = 0$  となる.したがっ て,進行波と後退波を足しあわせたとき,z = 0, c で  $E_x = E_y = 0$  とするためには式 (162)の条件が必要 になる.進行波と後退波の和をとり2で割ると以下の 結果を得る.

$$E_x = -\frac{1}{k^2} \frac{p\pi}{d} \frac{m\pi}{a} A \cos \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \sin \frac{p\pi z}{d}$$
(163a)

$$E_y = -\frac{1}{k^2} \frac{p\pi}{d} \frac{n\pi}{b} A \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b} \sin \frac{p\pi z}{d}$$
(163b)

$$E_z = A \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \cos \frac{p\pi z}{d}$$
(163c)

$$H_x = \frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{n\pi}{b} A \sin\frac{m\pi x}{a} \cos\frac{n\pi y}{b} \cos\frac{p\pi z}{d} \quad (163d)$$
$$H_x = \frac{i\omega\varepsilon}{k} \frac{m\pi x}{b} \frac{n\pi y}{b} \frac{n\pi y}{b} \frac{p\pi z}{d} \quad (163d)$$

$$H_y = -\frac{a\omega c}{k^2} \frac{m\pi}{a} A \sin \frac{m\pi a}{a} \cos \frac{m\pi g}{b} \cos \frac{m\pi g}{d} \quad (163e)$$

$$H_z = 0 \tag{163f}$$

このとき,

$$\omega^{2} \varepsilon \mu = k^{2} + \beta^{2} = \left(\frac{m^{2}}{a^{2}} + \frac{n^{2}}{b^{2}} + \frac{p^{2}}{d^{2}}\right) \pi^{2} \quad (164)$$
$$(m = 1, 2, \cdots; n = 1, 2, \cdots; p = 0, 1, 2, \cdots)$$

となる.

## B.1.2 TEモード

矩形導波管の TE モードの結果,式 (147a) から (147f) より, z 方向に進む波(進行波)は

$$E_x = \frac{i\omega\mu}{k^2} \frac{n\pi}{b} A \cos\frac{m\pi x}{a} \sin\frac{n\pi y}{b} e^{-i\beta z} \qquad (165a)$$

$$E_y = -\frac{i\omega\mu}{k^2} \frac{m\pi}{a} A \sin\frac{m\pi x}{a} \cos\frac{n\pi y}{b} e^{-i\beta z} \quad (165b)$$

$$E_z = 0 \tag{165c}$$

$$H_x = \frac{i\beta}{k^2} \frac{m\pi}{a} A \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b} e^{-i\beta z} \qquad (165d)$$

$$H_y = \frac{i\beta}{k^2} \frac{n\pi}{b} A \cos \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} e^{-i\beta z}$$
(165e)  
$$H_z = A \cos \frac{m\pi x}{c} \cos \frac{n\pi y}{c} e^{-i\beta z}$$
(165f)

$$I_z = A \cos \frac{m a x}{a} \cos \frac{m g}{b} e^{-i\beta z}$$
(165f)

(165g)

### と表され, -z 方向に進む波(後退波)は

$$E_x = \frac{i\omega\mu}{k^2} \frac{n\pi}{b} A \cos\frac{m\pi x}{a} \sin\frac{n\pi y}{b} e^{i\beta z}$$
(166a)

$$E_y = -\frac{i\omega\mu}{k^2} \frac{m\pi}{a} A \sin\frac{m\pi x}{a} \cos\frac{n\pi y}{b} e^{i\beta z} \qquad (166b)$$

$$E_z = 0 \tag{166c}$$

$$H_x = -\frac{i\beta}{k^2} \frac{m\pi}{a} A \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b} e^{i\beta z} \qquad (166d)$$

$$H_y = -\frac{i\beta}{k^2} \frac{n\pi}{b} A \cos \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} e^{i\beta z} \qquad (166e)$$

$$H_z = A \cos \frac{m \pi x}{a} \cos \frac{m g}{b} e^{i\beta z}$$
(166f)

(166g)

となる.この場合も進行波と後退波を足しあわせたときに $E_x = E_y = 0$ となるためには,式 (162)の条件が必要になる.

進行波と後退波の和をとると以下の結果を得る.

$$E_x = \frac{i\omega\mu}{k^2} \frac{n\pi}{b} A \cos\frac{m\pi x}{a} \sin\frac{n\pi y}{b} \sin\frac{p\pi z}{d}$$
(167a)  
$$E_y = -\frac{i\omega\mu}{k^2} \frac{m\pi}{a} A \sin\frac{m\pi x}{a} \cos\frac{n\pi y}{b} \sin\frac{p\pi z}{d}$$
(167b)

$$E_z = 0$$

$$H_x = -\frac{1}{k^2} \frac{p\pi}{d} \frac{m\pi}{a} A \sin \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b} \cos \frac{p\pi z}{d}$$
(167c)

(167d)  
$$H_y = -\frac{1}{k^2} \frac{p\pi}{d} \frac{n\pi}{b} A \cos \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \cos \frac{p\pi z}{d}$$
(167e)

$$H_z = A\cos\frac{m\pi x}{a}\cos\frac{n\pi y}{b}\sin\frac{p\pi z}{d}$$
(167f)

このとき,

$$\omega^{2} \varepsilon \mu = k^{2} + \beta^{2} = \left(\frac{m^{2}}{a^{2}} + \frac{n^{2}}{b^{2}} + \frac{p^{2}}{d^{2}}\right) \pi^{2}$$
(168)  
(m = 0, 1, 2, ...; n = 0, 1, 2, ...; p = 1, 2, ...; ただし  
となる.

## B.2 円筒形空洞共振器

円筒形空洞共振器は,ある長さの円形導波管の両端 に導体でふたをしたものと考えられる.今,図76の ように $r, \theta, z$ 座標軸をとり,円の半径をR,高さをhとする.

これは,z方向の導波管がz = 0, hで閉じたものと 考えることができる.



図 76: 円筒形空洞共振器

#### B.2.1 TMモード

(167g)

円形導波管の TM モードの結果,式 (153a) から (153f) より, z 方向に進む波(進行波)は

$$E_r = -\frac{i\beta}{k^2} \frac{j_{mn}}{R} A J'_m \left(\frac{j_{mn}}{R}r\right) \cos m\theta e^{-i\beta z} \quad (169a)$$

$$m = E_{\overline{\theta}} \oplus \frac{i\beta}{k^2} m_R A \mathcal{Y}_m \left(\frac{j_{mn}}{R}r\right) \sin m\theta e^{-i\beta z}$$
(169b)

$$E_z = AJ_m\left(\frac{j_{mn}}{R}r\right)\cos m\theta e^{-i\beta z} \tag{169c}$$

$$H_r = -\frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{m}{r} A J_m \left(\frac{j_{mn}}{R}r\right) \sin m\theta e^{-i\beta z} \quad (169d)$$

$$H_{\theta} = -\frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{j_{mn}}{R} A J'_m \left(\frac{j_{mn}}{R}r\right) \cos m\theta e^{-i\beta z} \quad (169e)$$

$$H_z = 0 \tag{169f}$$

と表され, -z 方向に進む波(後退波)は

$$E_r = \frac{i\beta}{k^2} \frac{j_{mn}}{R} A J'_m \left(\frac{j_{mn}}{R}r\right) \cos m\theta e^{i\beta z}$$
(170a)

$$E_{\theta} = -\frac{i\beta}{k^2} \frac{m}{r} A J_m \left(\frac{j_{mn}}{R}r\right) \sin m\theta e^{i\beta z} \qquad (170b)$$

$$E_z = AJ_m \left(\frac{j_{mn}}{R}r\right) \cos m\theta e^{i\beta z} \tag{170c}$$

$$H_r = -\frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{m}{r} A J_m \left(\frac{j_{mn}}{R}r\right) \sin m\theta e^{i\beta z} \qquad (170d)$$

$$H_{\theta} = -\frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{j_{mn}}{R} A J'_m \left(\frac{j_{mn}}{R}r\right) \cos m\theta e^{i\beta z} \quad (170e)$$

$$H_z = 0 \tag{170f}$$

となる.進行波と後退波を足しあわせたときに $E_r=E_{\theta}=0$ となるためには,

$$\beta = \frac{p\pi}{h} \quad (p = 0, 1, 2, \cdots)$$
 (171)

の条件が必要になる.進行波と後退波の和をとり2でと表され,-z方向に進む波(後退波)は 割ると以下の結果になる.

$$E_r = -\frac{1}{k^2} \frac{p\pi}{h} \frac{j_{mn}}{R} A J'_m \left(\frac{j_{mn}}{R}r\right) \cos m\theta \sin \frac{p\pi z}{h}$$
(172a)

$$E_{\theta} = \frac{1}{k^2} \frac{p\pi}{h} \frac{m}{r} A J_m \left(\frac{j_{mn}}{R}r\right) \sin m\theta \sin \frac{p\pi z}{h} \quad (172b)$$

$$E_z = AJ_m\left(\frac{j_{mn}}{R}r\right)\cos m\theta\cos\frac{p\pi z}{h} \tag{172c}$$

$$H_r = -\frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{m}{r} A J_m \left(\frac{j_{mn}}{R}r\right) \sin m\theta \cos \frac{p\pi z}{h}$$
(172d)

$$H_{\theta} = -\frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{j_{mn}}{R} A J'_m \left(\frac{j_{mn}}{R}r\right) \cos m\theta \cos \frac{p\pi z}{h}$$
(172e)

$$H_z = 0 \tag{172f}$$

このとき、

$$\omega^{2} \varepsilon \mu = k^{2} + \beta^{2} = \left(\frac{j_{mn}}{R}\right)^{2} + \left(\frac{p^{2}}{d^{2}}\right)^{2}$$
(173)  
(m = 0, 1, 2, \dots; n = 1, 2, \dots; p = 0, 1, 2, \dots)

となる.

## B.2.2 TEモード

円形導波管の TE モードの結果,式 (158a) から (158f)より, z方向に進む波(進行波)は

$$E_r = -\frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{m}{r} A J_m \left(\frac{j'_{mn}}{R}r\right) \sin m\theta e^{-i\beta z} \qquad (174a)$$

$$E_{\theta} = -\frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{j'_{mn}}{R} A J'_m \left(\frac{j'_{mn}}{R}r\right) \cos m\theta e^{-i\beta z} \quad (174b)$$

$$E_z = 0 \tag{174c}$$

$$H_r = -\frac{i\beta}{k^2} \frac{j'_{mn}}{R} A J'_m \left(\frac{j'_{mn}}{R}r\right) \cos m\theta e^{-i\beta z} \quad (174d)$$

$$H_{\theta} = \frac{i\beta}{k^2} \frac{m}{r} A J_m \left(\frac{j'_{mn}}{R}r\right) \sin m\theta e^{-i\beta z}$$
(174e)

$$H_z = A J_m \left(\frac{j'_{mn}}{R}r\right) \cos m\theta e^{-i\beta z} \tag{174f}$$

$$E_r = -\frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{m}{r} A J_m \left(\frac{j'_{mn}}{R}r\right) \sin m\theta e^{i\beta z} \qquad (175a)$$

$$E_{\theta} = -\frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{j'_{mn}}{R} A J'_m \left(\frac{j'_{mn}}{R}r\right) \cos m\theta e^{i\beta z} \quad (175b)$$

$$E_z = 0 \tag{175c}$$

$$H_r = \frac{i\beta}{k^2} \frac{j'_{mn}}{R} A J'_m \left(\frac{j'_{mn}}{R}r\right) \cos m\theta e^{i\beta z}$$
(175d)

$$H_{\theta} = -\frac{i\beta}{k^2} \frac{m}{r} A J_m \left(\frac{j'_{mn}}{R}r\right) \sin m\theta e^{i\beta z} \qquad (175e)$$

$$H_z = AJ_m\left(\frac{j'_{mn}}{R}r\right)\cos m\theta e^{i\beta z} \tag{175f}$$

進行波と後退波を足しあわせたときに $E_r = E_{\theta} = 0$ となるために  $\beta$  は TM モードのときと同じ条件であ る.進行波と後退波の和をとり2iで割ると以下の結 果になる.

$$E_r = \frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{m}{r} A J_m \left(\frac{j'_{mn}}{R}r\right) \sin m\theta \sin \frac{p\pi z}{h}$$
(176a)  
$$\frac{i\omega\varepsilon}{k} \frac{j'}{k} = \frac{j'}{k} \left(\frac{j'}{k}\right) \frac{n\pi z}{k}$$

$$E_{\theta} = \frac{i\omega\varepsilon}{k^2} \frac{j_{mn}}{R} A J'_m \left(\frac{j_{mn}}{R}r\right) \cos m\theta \sin \frac{p\pi z}{h} \quad (176b)$$
$$E_z = 0 \quad (176c)$$

$$H_r = \frac{1}{k^2} \frac{p\pi}{h} \frac{j'_{mn}}{R} A J'_m \left(\frac{j'_{mn}}{R}r\right) \cos m\theta \cos \frac{p\pi z}{h}$$
(176d)

$$H_{\theta} = -\frac{1}{k^2} \frac{p\pi}{h} \frac{m}{r} A J_m\left(\frac{j'_{mn}}{R}r\right) \sin m\theta \cos \frac{p\pi z}{h}$$
(176e)

$$H_z = AJ_m \left(\frac{j'_{mn}}{R}r\right) \cos m\theta \sin \frac{p\pi z}{h}$$
(176f)

このとき、

$$\omega^{2} \varepsilon \mu = k^{2} + \beta^{2} = \left(\frac{j_{mn}}{R}\right)^{2} + \left(\frac{p^{2}}{d^{2}}\right)^{2}$$
(177)  
(m = 0, 1, 2, \dots; n = 1, 2, \dots; p = 1, 2, \dots)

となる.

#### 陪周期構造の等価回路 $\mathbf{C}$

陪周期構造 (bi-periodic structure) とは図 77 のよ うに異なる形の空洞2つで1周期になっている構造で ある.広い空洞と狭い空洞が交互に並んでいる構造で あり,広い空洞を加速空洞 (Accelerating cavity),狭 い空洞を (Coupling cavity) と呼ぶ.このような構造 は定在波型加速管によく使われる.



#### 図 77: 陪周期構造加速管の空洞

さて,陪周期構造の加速管の基本的な考え方を説明 する.2.4 でも説明したとおり加速管の群速度が高い ほうが共振モードが安定するので定在波型加速管では 群速度が最大となる  $\pi/2$ -mode が使われる.しかし,  $\pi/2$ -mode では図 78(a) のように加速電場をもつ空洞 と電場が立たない空洞が交互に並んでしまう.そこで 図 78(b) のように電場が立たない空洞を狭くすること で加速効率をあげようとしたものが陪周期構造である.



図 78: 周期構造の π/2-mode と倍周期構造の電場の 違い

陪周期構造を等価回路であらわしたものが図 79 で ある.加速空洞にあたる回路が容量  $C_a$  がついた回路 であり,結合空洞にあたる回路が容量  $C_c$  がついた回 路である.今,2n 番目の回路が加速空洞,2n + 1 番 目の回路が結合空洞に対応するとしている.また,こ こではより実際の空洞の特性に近づけるために,イン ダクタンスの結合を隣の隣の回路にまで広げる.すな わち,加速空洞から結合空洞への相互インダクタンス の結合係数を  $k_1$  として,加速空洞から加速空洞まで の相互インダクタンスの結合係数を  $k_2$ ,結合空洞か ら結合空洞までを  $k_3$  とする.



#### 図 79: 陪周期構造等価回路

#### 回路方程式を求めると以下のようになる.

$$\left(R_{a} + j\omega L + \frac{1}{j\omega C_{a}}\right)I_{2n} + j\omega k_{1}\frac{L}{2}\left(I_{2n-1} + I_{2n+1}\right) + j\omega k_{2}\frac{L}{2}\left(I_{2n-2} + I_{2n+2}\right) = 0$$
(178)

$$\left(R_{c} + j\omega L + \frac{1}{j\omega C_{c}}\right)I_{2n+1} + j\omega k_{1}\frac{L}{2}\left(I_{2n} + I_{2n+2}\right)$$
(1.0)

$$+ j\omega k_3 \frac{L}{2} \left( I_{2n-1} + I_{2n+3} \right) = 0$$
(179)

これを整理すると、

$$\left(1 + \frac{\omega_a}{j\omega Q_a} - \frac{\omega_a^2}{\omega^2}\right) I_{2n} + \frac{k_1}{2} \left(I_{2n-1} + I_{2n+1}\right) + \frac{k_2}{2} \left(I_{2n-2} + I_{2n+2}\right) = 0$$
(180)

$$\left(1 + \frac{\omega_c}{j\omega Q_c} - \frac{\omega_c^2}{\omega^2}\right) I_{2n+1} + \frac{k_1}{2} \left(I_{2n} + I_{2n+2}\right) + \frac{k_3}{2} \left(I_{2n-1} + I_{2n+3}\right) = 0$$
(181)

となる.ここで, $\omega_a = \frac{1}{\sqrt{L_a C_a}}, Q_a = \frac{\omega_a L}{R_a}, \omega_c = \frac{1}{\sqrt{L_c C_c}}, Q_c = \frac{\omega_c L}{R_c}$ である.また,損失がない場合は以下のようになる.

$$\left(1 - \frac{\omega_a^2}{\omega^2}\right) I_{2n} + \frac{k_1}{2} \left(I_{2n-1} + I_{2n+1}\right) + \frac{k_2}{2} \left(I_{2n-2} + I_{2n+2}\right) = 0$$
(182)  
$$\left(1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2}\right) I_{2n+1} + \frac{k_1}{2} \left(I_{2n} + I_{2n+2}\right) + \frac{k_3}{2} \left(I_{2n-1} + I_{2n+3}\right) = 0$$
(183)

ここで,1周期で位相が $\phi$ 進み,加速空洞と結合空洞の位相差は $\phi/2$ であるとする.すなわち,

$$I_{2n+m} = I_{2n} e^{j\frac{\phi}{2}m}$$
(184)

とおく.これを式 (182),(183) に代入すると,

$$\frac{\omega_a^2}{\omega^2} = 1 + k_1 \cos \frac{\phi}{2} + k_2 \cos \phi \qquad (185)$$

$$\frac{\omega_c^2}{\omega^2} = 1 + k_1 \cos \frac{\phi}{2} + k_3 \cos \phi$$
 (186)

の関係が得られる.また,以下の関係も得られる.

$$k_1^2 \cos^2 \frac{\phi}{2} = \left(1 - \frac{\omega_a^2}{\omega^2} + k_2 \cos\phi\right) \left(1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2} + k_3 \cos\phi\right)$$
(187)