

目 次

第1章 加速器における電磁石の役割	III - 1
第2章 荷電粒子の磁場内でのふるまい	III - 2
2 - 1. 運動方程式とその解	III - 2
2 - 2. 偏向および四極電磁石内の運動	III - 4
第3章 シンクロトロン内の軌道と電磁石の不完全さの影響	III - 6
3 - 1. シンクロトロン内の粒子の運動	III - 6
3 - 2. 電磁石の不完全さによる粒子への影響	III - 8
第4章 磁場の基礎方程式	III - 10
4 - 1. スカラー・ポテンシャルと磁極面	III - 10
4 - 2. 磁気回路	III - 11
第5章 電 磁 石	III - 12
5 - 1. 計算機プログラムの有効性と限界	III - 12
5 - 2. 鉄心電磁石の設計	III - 13
5 - 3. 直流電磁石と交流電磁石	III - 16
5 - 4. 鉄 心 材	III - 18
5 - 5. コイルの冷却方法	III - 20
5 - 6. 空心型電磁石(超伝導電磁石)	III - 22
5 - 7. 均一な磁気特性を持った電磁石	III - 25
第6章 磁場測定	III - 26
6 - 1. 測定方法	III - 26
6 - 2. 電子リング偏向電磁石および四極電磁石磁場測定結果	III - 29