

# 目 次

はじめに .....	II-1
第1章 序 論 .....	II-1
1.1 光源用加速器 .....	II-1
第2章 理想的なベータトロン振動 .....	II-5
2.1 ベータトロン振動 .....	II-5
2.2 トランスファー行列 .....	II-7
2.3 ツイスパラメータ .....	II-8
2.4 ハミルトニアンおよび作用変数・角変数 .....	II-11
2.5 線形ラティス .....	II-13
第3章 摂動のかかったベータトロン振動 .....	II-15
3.1 偏向磁場の誤差 .....	II-16
3.2 磁場勾配の誤差 .....	II-18
3.3 運動量誤差 .....	II-21
3.4 非線形磁場の影響 .....	II-23
3.4.1 クロマティシティ補正 .....	II-24
3.4.2 6極磁場の影響 .....	II-25
3.4.3 8極磁場の影響 .....	II-27
3.5 危険な共鳴 .....	II-28
第4章 実際のストレージリングにおける軌道パラメータの測定と補正 .....	II-30
4.1 C.O.D. の補正 .....	II-30
4.2 ローカルバンプ .....	II-33
4.3 ベータ関数とディスパージョン関数の測定と歪み .....	II-35
4.3.1 ディスパージョン関数の測定 .....	II-35
4.3.2 ベータ関数の測定 .....	II-36
4.3.3 ベータ関数の歪みの補正 .....	II-38
4.4 クロマティシティの測定 .....	II-39
4.5 ダイナミックアパーチャ .....	II-40
おわりに .....	II-43
参考文献 .....	II-43
Appendix A 複素積分のテクニック .....	II-44
Appendix B 正準摂動論 .....	II-45