

目次

1 はじめに - レーザー / プラズマ加速の概要 -	IV - 1
2 プラズマから荷電粒子ビームへ	IV - 5
2.1 プラズマ波	IV - 5
2.2 波による荷電粒子の捕捉	IV - 6
2.3 位相のずれ	IV - 8
2.4 プラズマ波の減衰	IV - 8
2.5 相対論的プラズマ波	IV - 9
2.6 直交場加速 (サーファトロン)	IV - 11
3 荷電粒子ビームからプラズマへ	IV - 13
3.1 ビームによるプラズマ波の励起	IV - 14
3.1.1 1次元プラズマ波	IV - 14
3.1.2 2次元プラズマ波	IV - 15
3.2 トランス比	IV - 16
3.3 ビーム負荷	IV - 19
4 プラズマからレーザーへ	IV - 20
4.1 トンネル電離によるプラズマ生成	IV - 20
4.2 ガウスビーム	IV - 20
4.3 プラズマ中の電磁波の位相速度と群速度	IV - 21
4.4 レーザーのチャネリング	IV - 22
4.4.1 相対論的チャネリング	IV - 23
4.4.2 プレチャネル法	IV - 25
4.5 干渉法によるプラズマ波の測定	IV - 25
4.6 レーザーの周波数シフト	IV - 26
5 レーザーからプラズマへ	IV - 28
5.1 規格化ベクトルポテンシャル	IV - 28
5.2 レーザーの動重力	IV - 29
5.3 短パルスレーザーによるプラズマ波の励起	IV - 29
5.4 長パルスレーザーによるプラズマ波の励起	IV - 32
5.4.1 誘導ラマン散乱	IV - 32
5.4.2 自己変調レーザー航跡場加速	IV - 32
5.5 ビート波によるプラズマ波の励起	IV - 34
5.6 プラズマカソード	IV - 35
6 おわりに - 演習つき -	IV - 37
6.1 最近の実験から	IV - 37
6.2 レーザー / プラズマによる陽子加速	IV - 39
6.3 加速器としてのレーザー / プラズマ加速	IV - 42