

目 次

1 はじめに	3 - 1
2 放射線遮へい設計の概念	3 - 1
2. 1 設計基準値の設定	3 - 1
2. 2 遮へい評価と遮へい設計	3 - 1
3 加速器からの放射線	3 - 1
3. 1 ビームロスと線源項	3 - 2
3. 2 カスケード反応（シャワー）	3 - 2
3. 3 放射線の物質透過	3 - 3
3. 4 構造材の放射化	3 - 4
4 放射線の減衰（透過）	3 - 4
4. 1 ガンマ線の物質による減衰	3 - 4
4. 2 中性子の物質による減衰	3 - 5
5 遮へい材料	3 - 6
5. 1 β 線遮へい	3 - 6
5. 2 ガンマ線遮へい	3 - 6
5. 3 中性子遮へい	3 - 6
6 遮へい計算の概要	3 - 6
6. 1 遮へい計算の流れ	3 - 6
6. 2 遮へい計算方法	3 - 7
6. 2. 1 簡易式による遮へい計算の概要	3 - 7
6. 2. 2 線量の計算	3 - 7
7 医療用加速器	3 - 8
7. 1 ライナック（X線治療装置）	3 - 8
7. 2 陽子線治療装置	3 - 9
7. 3 重粒子線治療装置	3 - 9
7. 4 ガントリー	3 - 9
8 放射線の遮へい計算	3 - 10
8. 1 ビームロス・線源項の評価	3 - 10
8. 1. 1 運転条件	3 - 10
8. 1. 2 ビームロス地点の設定	3 - 11
8. 1. 3 線源の評価	3 - 12
8. 1. 4 放射線遮へいの計算	3 - 14
8. 2 専用ソフトによる遮へい計算（BULK-II）	3 - 14
8. 3 汎用コードによる遮へい計算（PHITS）	3 - 16
参考文献	3 - 17