

目 次

1 はじめに	6 - 1
2 空洞の処理工程；受け入れ検査から内面検査まで	6 - 1
2. 1 受け入れ検査	6 - 1
2. 2 内視鏡による内面検査	6 - 1
2. 3 電解研磨 (Pre-EP、EP-I)	6 - 2
2. 4 一次洗浄、温水超音波洗浄、超純水高圧洗浄	6 - 2
2. 5 アニール (Anneal)	6 - 3
2. 6 内視鏡による内面検査	6 - 3
3 空洞の処理工程；プリチューニングから縦測定	6 - 3
3. 1 局所研磨 (Local Grinding)	6 - 3
3. 2 プリチューニング (Pretuning)	6 - 3
3. 3 EP-II、一次洗浄、温水超音波洗浄、超純水高圧洗浄	6 - 4
3. 4 縦測定に備えた空洞組み立て	6 - 4
3. 5 測定用クライオスタットへの移動	6 - 5
4 空洞単体性能試験（縦測定）	6 - 5
4. 1 液体ヘリウムの注入	6 - 5
4. 2 縦測定の高周波制御系	6 - 6
4. 3 測定に必要な計算式	6 - 6
5 縦測定の実際例	6 - 7
5. 1 4.2 Kでの測定例	6 - 7
5. 2 4.2Kから2Kに冷却中の測定例	6 - 8
5. 3 2Kでの測定例：40 MV/mを達成した空洞	6 - 9
5. 3. 1 40 MV/mを達成した空洞：MHI#12	6 - 9
5. 3. 2 40 MV/mを達成した空洞：HITACHI#02	6 - 10
5. 3. 3 50 MV/mを達成した空洞：cERL#02	6 - 10
5. 4 2Kでの測定例：性能の出ない空洞	6 - 10
5. 4. 1 MHI#24 4回目の縦測定	6 - 10
5. 4. 2 MHI#23 1回目の縦測定	6 - 11
5. 4. 3 MHI#08 1回目の縦測定結果	6 - 11
5. 5 Passband Modesでの測定	6 - 12
6 終わりに	6 - 13
参考文献	6 - 13