

# 目 次

1はじめに .....	6-1
2 レーザーの原理 .....	6-1
2.1 量子力学の復習 .....	6-1
2.1.1 波動性と粒子性 .....	6-1
2.1.2 数学的準備 .....	6-2
2.1.3 量子力学の法則 .....	6-4
2.1.4 状態発展のいくつかの例 .....	6-5
2.1.5 調和振動子 .....	6-7
2.1.6 電磁場の量子化 .....	6-8
2.2 統計力学の復習 .....	6-9
2.2.1 温度 .....	6-9
2.2.2 ポルツマン分布 .....	6-10
2.2.3 電磁波の状態分布 .....	6-11
2.3 光增幅の原理 .....	6-11
2.3.1 2状態系の放射係数 .....	6-12
2.3.2 レート方程式 .....	6-12
2.4 光の伝搬 .....	6-13
2.4.1 幾何光学 .....	6-13
2.4.2 ガウスビーム .....	6-15
2.4.3 転送行列 .....	6-16
2.4.4 共振器 .....	6-17
2.4.5 高次ガウスビーム .....	6-17
2.5 縦モードとレーザー発振器 .....	6-18
2.5.1 共振器の縦モード .....	6-18
2.5.2 発振器 .....	6-19
2.5.3 モードロック .....	6-19
2.6 レーザー増幅器 .....	6-21
2.7 波長変換 .....	6-21
2.7.1 分極 .....	6-21
2.7.2 位相整合 .....	6-22
2.7.3 複屈折結晶 .....	6-22
2.7.4 高次高調波 .....	6-22
3 光源加速器における応用 .....	6-25
3.1 フォトカソードの励起 .....	6-25
3.1.1 半導体のエネルギー準位 .....	6-25
3.1.2 状態密度 .....	6-26
3.1.3 伝導電子の輸送 .....	6-27
3.1.4 時間応答 .....	6-27
3.1.5 初期エミッタス .....	6-28
3.2 高次横モードレーザー加速 .....	6-28
3.2.1 進行方向電場 .....	6-29
3.2.2 エネルギーゲイン .....	6-30
3.3 アンジュレータにおけるビームとレーザーの相互作用 .....	6-30
3.3.1 アンジュレータでのビーム軌道 .....	6-30
3.3.2 共鳴 .....	6-31
3.3.3 ビームとの相互作用 .....	6-31

3. 3. 4 長手方向分散 .....	6 - 33
3. 4 レーザーによる位相空間の制御 .....	6 - 34
3. 4. 1 レーザースライス .....	6 - 34
3. 4. 2 レーザーヒータ .....	6 - 34
3. 4. 3 光クライストロン .....	6 - 35
3. 4. 4 HGHG .....	6 - 36
3. 4. 5 EEHG .....	6 - 36
3. 4. 6 ESASE .....	6 - 37
3. 4. 7 高繰り返しFELでの検討 .....	6 - 38
3. 5 コンプトン散乱 .....	6 - 38
3. 5. 1 散乱断面積 .....	6 - 38
3. 5. 2 ルミノシティ .....	6 - 39
3. 5. 3 蓄積共振器 .....	6 - 41
3. 5. 4 LCSS の利用 .....	6 - 43
4 おわりに .....	6 - 43
謝辞 .....	6 - 44
参考文献 .....	6 - 44