

目 次

入射器の概略・全体(1)(2)

1 はじめに	3-1
2 電子線形加速器の基礎	3-2
2.1 Transfar Matrix と Twiss parameter	3-2
2.2 静電加速と高周波加速について	3-4
2.3 高周波の基礎	3-5
2.3.1 高周波源 クライストロン	3-5
2.3.2 導波管	3-6
2.3.3 共振空洞 加速空洞	3-6
2.3.4 導波管と共振空洞の結合	3-7
2.4 加速管	3-8
2.5 電子銃	3-12
2.5.1 熱陰極静電加速電子銃 (熱電子銃)	3-12
2.5.2 光陰極高周波加速電子銃 (RF gun)	3-13
2.6 マグネット	3-13
2.6.1 ソレノイドマグネット	3-13
2.6.2 ダイポールマグネット	3-14
2.6.3 四極 (Quadrupole) マグネットシステム	3-14
3 KEK 電子陽電子入射器棟	3-16
3.1 加速管	3-16
3.2 入射部	3-16
3.2.1 プライマリー電子ビーム入射部 - 热カソード DC gun と Buncher 部 -	3-18
3.2.2 RF gun による電子ビーム入射	3-20
3.3 高周波システム	3-25
3.3.1 Low Level RF	3-25
3.3.2 クライストロンモジュレータ	3-25
3.3.3 High power RF システム	3-27
3.4 陽電子ビーム生成	3-28
3.5 各種モニターとビーム計測	3-28
3.5.1 BPM (Beam Position Monitor)	3-28
3.5.2 ストリークカメラ	3-29
3.5.3 スクリーンモニター	3-29
3.5.4 ワイヤースキャナー	3-31
3.5.5 Q scan 法とその応用	3-32
3.5.6 RF 誘起波モニタ	3-34
3.5.7 測定データの取扱	3-34
3.6 ビーム運転	3-35
3.6.1 ビームのパルス切り替えの仕組み	3-35
3.6.2 パルスマグネットシステム	3-36
3.6.3 各モードでのエネルギー	3-36
3.6.4 フェージング	3-36
3.6.5 エナジーノブ	3-36
3.6.6 クライストロンスタンバイ	3-38

4 おわりに	3-38
参考文献	3-38
付 錄	3-39
A 導波管	3-39
A. 1 基本式	3-39
A. 2 矩形導波管	3-39
A. 2. 1 TM モード	3-40
A. 2. 2 TE モード	3-40
A. 3 円形導波管	3-41
A. 3. 1 TM モード	3-41
A. 3. 2 TE モード	3-42
B 空洞共振器	3-42
B. 1 直方体空洞共振器	3-42
B. 1. 1 TM モード	3-43
B. 1. 2 TE モード	3-43
B. 2 円筒形空洞共振器	3-44
B. 2. 1 TM モード	3-44
B. 2. 2 TE モード	3-45
C 陪周期構造の等価回路	3-45