OHO '87 高エネルギー加速器セミナー「加速器の真空」正誤表

小林 正典

ページ	コラム	行	誤	正
III-1	右	(6)式上2	0℃ 1 気圧の気体分子	T[K] p [Torr]の気体分子
	右	(7)式	左辺 σT	$\sigma_{\!\scriptscriptstyle m T}$
	右	表 1	衝突断面積 σT	衝突断面積 σ_{Γ}
III-3	右	表2上の表	ブースターリング 周長 12 m	ブースターリング周長 12 m×π
	右	表2上の表	主リング 周長 108 m	主リング 周長 108 m×π
	右	表 2	BR の β の値 0.2	BR の β の値 0.28
III-4	右	上 1	Recerch (CERN)	Research (CERN)
	右	23	導入しに 200℃	導入し200℃
III-6	左	(20)式	$\sin\! heta$	$\sin\! heta$ '
	右	1	屈折角 $ heta$	屈折角 $ heta$
	右	(23)式	$\sin(\theta)$	$\sin(\theta')$
	右	(23)式下 2	heta は $ heta$ に対応する	heta' は $ heta$ に対応する
III-7	左	(25)式下 2	Fig. 5b	Fig. 7
III-8	左	上7	Eq. (32)	Eq. (31) Ø
	左	上12	第1項にを	第1項を
	右	上4	上流方向のへの	上流方向への
III-9	左	図の上4	光脱離のガス放出は2-3-3.	光脱離のガス放出は 3-2-3.
III-12	左	表 4	ダクト周長 108 m	ダクト周長 108 m×π
	右	上2	$\Delta \alpha = \vec{\Xi}$	Δα = 式 式番号 (51) を追加
III-13	左	表 5	Rotary Pump 220 ℓ/m	Rotary Pump 220 @/min
	左	下1	Se の図において I に	Se の図(Fig. 19)において I に
III-15	右	上5	W(watts) = の式	W(W) = 式番号 (55) を追加
III-16	左	上7	4章で述べたように、圧力	4章で述べた圧力
	左	上 20	(Torr ⁻¹) のもが	(Torr ⁻¹) のものが
	右	上8	n(t) = n(0)exp[- t/τ] の右端)	右端の)を削除
	右	(57)式上	には, Eq. (30)は次の	には, Eq. (56)は次の
III-17	左	下 17	破線で Fig. 24 に	破線で Fig. 25 に
III-18	右	下 2	ビーム捉えれる	ビームに捉えられる
III-19	左	上 25	単バンチ(2 4 bunch)	単バンチ(あるいは 2~4 bunch)
III-20	右	/34/	Accerralator Conf.	Acceralator Conf.
		/35/	,54 巻(1985)	,応用物理 54 巻(1985)