

SuperKEKB加速器ビーム衝突点用 超伝導電磁石(1)

高エネルギー加速器研究機構 加速器研究施設 大内 徳人





- 1. SuperKEKBビーム最終集束用超伝導電磁石システムの概要と機能
- 2. 加速器用電磁石磁場について(特に超伝導電磁石)
- 3. SuperKEKB超伝導電磁石システムの構成
- 4. 超伝導電磁石の設計
- 5. 超伝導4極電磁石
- 6. 超伝導補正電磁石
- 7. 超伝導補正ソレノイド
- 8. 電磁石クライオスタットと冷却システム
- 9. まとめ



Main ring

SuperKEKB加速器

- ・ 周長3km電子・陽電子コライダー
- 2つのビーム蓄積リング
 - 電子リング(e⁻):HER
 - High Energy Ring
 - 7 GeV
 - 陽電子リング(e⁺):**LER**
 - Low Energy Ring
 - 4 GeV
- ・ ルミノシティーフロンティア
 - ナノビーム衝突方式
 - 設計ルミノシテイー
 - KEKBの40倍
 - ✓ KEKB:当時の世界記録
 - ✓ *L*(KEKB)=2.1×10³⁴cm⁻²s⁻¹
 - *L*(SuperKEKB)= 8×10³⁵cm⁻²s⁻¹

KEKB/Belle(KEK) + BaBar(SLAC) "小林・益川理論"を実験的に証明



The Nobel Prize in Physics 2008 Yoichiro Nambu, Makota 始為なない。Toshihide Maskawa







KEKB加速器・Belle実験での成果

Belle実験で「B中間子におけるCP対称性の破れ」を測定



「もっと知りたい!SuperKEKB加速器」から



SuperKEKB・Belle-II実験で目指すもの

SuperKEKBで新しい物理を探索



SuperKEKBは、高いルミノシティによって 宇宙創成期(=高いエネルギースケール)に 近づくことができる

新しい物理を探索





●不確定性原理により、短い時間内では高い エネルギー状態になることができる → 低いエネルギーでも、ごく稀に 重い粒子が生成できる

●数がたくさんあれば(=高いルミノシティ)
 重い粒子の効果が観測できる
 → 高いエネルギーであることに相当する



「もっと知りたい!SuperKEKB加速器」から



SuperKEKBビーム最終集束用超伝導電磁石システムの概要と機能

ナノビーム方式

衝突点でのビームサイズを鉛直方向にナ ノメータまで集束

- $\sigma_y^* = ~50 \text{ nm}$
 - $\sigma_y^* = \sqrt{\beta_y^* \varepsilon_y}$
 - β_y^{*}:ビーム衝突点での鉛直方向
 ベータ関数
 - $\checkmark \beta_y^* = 0.3 \text{ mm}$
 - ε_y :鉛直方向エミッタンス
- ・ ルミノシティー

$$\mathscr{L}_{\sim}\frac{\gamma_{\pm}}{2e_{e}}\left(1+\frac{\sigma_{y}^{*}}{\sigma_{x}^{*}}\right)\frac{R_{L}}{R_{y}}\xi_{\pm y}\frac{I_{\pm}}{\beta_{\pm y}^{*}}$$



KEKB: LER(I_{+} =1.072A, β_{y}^{*} =6.5mm), HER(I_{-} =0.76A, β_{y}^{*} =7.0mm) 〈 到達値 SuperKEKB: LER(I_{+} =3.6A, β_{y}^{*} =0.27mm), HER(I_{-} =2.6A, β_{y}^{*} =0.3mm) 〈 設計値



加速器リング内を光速に近い速度で走ってきた電子・陽電子ビー ムを衝突点でナノメータサイズまで集束する、

- ・ 強力な4極磁場でビームを集束
 - ✓ 光学的な凸レンズに相当
 - ✓ 集束力にビーム断面での位置が関連する
 - ビームが衝突点に入射される前に2つの4極磁場 (極性が反転した)でビームを最終形状に集束
 - 1つのビームライン上で衝突点までに2台の強力な 4極磁場が必要。衝突点からリングに戻すために 更に2台の4極磁場が必要。









加速器用電磁石内での磁場とその形状

SuperKEKB加速器リングを構成する電磁石の内98%が常伝導電磁石

2極電磁石 (Dipole)







(Skew Dipole: Normal Dipoleを90度回転)

4極電磁石 (Quadrupole)

















(Skew Quadrupole: Normal Quadrupole を45度回転)

Normal Quadrupole

Skew Quadrupole



Normal Sextupole



Skew Sextupole

(Skew Sextupole: Normal Sextupoleを 30度回転)



加速器用電磁石磁場のビームへの作用

 荷電粒子が磁場中に速度 で移動する時に荷電粒子に作用 する電磁力Lorentzカ(F):



磁束の向きと荷電粒子の進行方向の関係で、

- 1. Normal 2極磁場では、図中では鉛直方向の磁場に対してビームは水平方向左側に曲げられる。
- 2. Normal 4極磁場では、電磁石中心に対して上下方向の位置にある荷電粒子は中心から外側へ、 左右方向の位置にある荷電粒子は中心へ引き付けられる力をうける。



超伝導4極電磁石

には2T以上)を作る。

超伝導特性を利用して、高磁場(一般的

加速器超電磁石の磁場について:

常伝導4極電磁石



磁極の形状、配置が重要。 •

<u>R 38.425</u> Coil outer radius

R 33

Coil inner radius

SC collector coils

QC1E

R 21

Beam pipe outer radius



線電流の作る磁場について:

空間中の1本の電流線がつくる磁場の表記



ビーム軸をz軸とし た(r, θ, z)円筒座標

線電流モデル

線電流が点Pに作るベクトルポテンシャル $A_{z}(r, \theta)$:

$$\begin{split} A_{z}\left(r,\,\theta\right) &= -\frac{\mu_{0}I}{2\pi}\ln\left(\frac{R}{a}\right)\\ I: 電流\\ \mu_{0}: 真空の透磁率\\ R: 電流線素とP点との距離\\ R &= \sqrt{a^{2} + r^{2} - 2 \ ar \ \cos\phi(-\theta)}\\ R &< a \sigma$$
場合、
$$R^{2} &= a^{2}\left(1 - \frac{r}{a}e^{i(\phi-\theta)}\right)\left(1 - \frac{r}{a}e^{-i(\phi-\theta)}\right)\\ igz y_{\xi}\left(|\xi| < 1\right) ic y \cup \tau,\\ \ln(1-\xi) &= -\xi - \frac{1}{2}\xi^{2} - \frac{1}{3}\xi^{3} - \dots - \frac{1}{n}\xi^{n},\\ A_{z}\left(r,\,\theta\right) &= -\frac{\mu_{0}I}{2\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{r}{a}\right)^{n}\cos(n(\phi-\theta)) \end{split}$$

*A_z*の多極展開:



加速器用電磁石磁場を作るには?

半径aの円筒上に線電流が円筒の周方向に角度依存した電流密度を持って並べら れた場合を考える。



ベクトルポテンシャルA_z(r,θ):

$$A_z(r,\theta) = -\frac{\mu_0 I_0}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{r}{a}\right)^n \int_0^{2\pi} \cos(m\phi) \cos(n(\phi-\theta)) d\phi$$

$$\begin{aligned} \cos(n(\emptyset - \theta)) &= \cos(n\emptyset)\cos(n\theta) + \sin(n\emptyset)\sin n\theta, \\ \int_0^2 \cos(m\emptyset)\cos(n\emptyset)d\emptyset &= \pi\delta_{m,n}, \\ \int_0^{2\pi}\cos(m\emptyset)\sin(n\emptyset)d\emptyset &= 0 \ \text{Etable}, \end{aligned}$$

$$A_{z}(r,\theta) = \frac{\mu_{0}I_{0}}{2} \frac{1}{m} \left(\frac{r}{a}\right)^{m} \cos(m\theta) \quad ,$$

$$B_{\theta}(r, \theta) = -\frac{\partial A_z}{\partial r} = -\frac{\mu_0 I_0}{2a} \left(\frac{r}{a}\right)^{m-1} \cos(m\theta) \quad ,$$

$$B_r(r,\theta) = \frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} = -\frac{\mu_0 I_0}{2a} \left(\frac{r}{a}\right)^{m-1} \sin(m\theta)$$

OHO加速器セミナー



加速器用電磁石磁場を作るには?

Dipole $I(\phi) = I_0 \cos \phi$



Quadrupole $I(\phi) = I_0 \cos 2\phi$



 $B_{\theta}(r,\theta) = -\frac{\mu_0 I_0}{2a} \left(\frac{r}{a}\right)^{m-1} \cos(m\theta) \quad ,$ $B_r(r,\theta) = -\frac{\mu_0 I_0}{2a} \left(\frac{r}{a}\right)^{m-1} \sin(m\theta) \quad .$

m=1:

$$B_{\theta}(r,\theta) = -\frac{\mu_{0}I_{0}}{2a}\cos\theta, B_{r}(r,\theta) = -\frac{\mu_{0}I_{0}}{2a}\sin\theta,$$

$$B_{x} = B_{r}\cos\theta - B_{\theta}\sin\theta = 0,$$

$$B_{y} = B_{r}\sin\theta + B_{\theta}\cos\theta = -\frac{\mu_{0}I_{0}}{2a} = 定数$$
2極電磁石
(Dipole Magnet)

m=2:

$$B_{\theta}(r,\theta) = -\frac{\mu_{0}I_{0}}{2a} \left(\frac{r}{a}\right) \cos 2\theta, B_{r}(r,\theta) = -\frac{\mu_{0}I_{0}}{2a} \left(\frac{r}{a}\right) \sin 2\theta,$$
(IC)

$$B_{x} = -\frac{\mu_{0}I_{0}}{2a^{2}} r(\sin 2\theta \cos \theta - \cos 2\theta \sin \theta)$$

$$= -\frac{\mu_{0}I_{0}}{2a^{2}} r\sin \theta = -\frac{\mu_{0}I_{0}}{2a^{2}} x,$$

$$B_{x} = -\frac{\mu_{0}I_{0}}{2a^{2}} r(\sin 2\theta \sin \theta + \cos 2\theta \cos \theta)$$

$$= -\frac{\mu_{0}I_{0}}{2a^{2}} r\cos \theta = -\frac{\mu_{0}I_{0}}{2a^{2}} y.$$
14

20220906-09



加速器用電磁石磁場を作るには?

加速器用電磁石のNormal成分とSkew成分

ベクトルポテンシャル $A_{z}(r, \theta)$ の第n項について:





器セミナ

実際の超伝導電磁石では!

LHC Dipole Magnet(Coil)断面



超伝導コイルを構成するのは、薄い平板状の超伝 導ケーブル(Rutherford type cable)

Cable specification:

Inner layer: # of strands=28, strand dia. =1.065mm, I_c >13750 A @ 10 T, 1.9 K Outer layer: # of strands=36, strand dia. =0.825 mm, I_c >12960 A @ 9 T, 1.9 K

コイル*θ*方向に*cos(mθ*)電流分布を作ること は非常に難しい。







実際の超伝導電磁石では!

単純なコイルモデルで2極磁場を考えてみる。

4本の線電流が、2極対称を持つと左図のような配置となる。



2極対称 (Dipole Symmetry) を持つ4本の線電流

- 原点から各線電流までの距離は同じ。
- 角度は、

$$- C: \pi + \phi$$

各線の作るベクトルポテンシャルの和は、 $A_z(r, \theta) = -\frac{2\mu_0 I}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{r}{a}\right)^n \cos(n\theta) \cos n\theta$ n=1, 3, 5, ...

$$\cos(n\emptyset) + \cos(-n\emptyset) - \cos(n(\pi - \emptyset)) - \cos(n(\pi + \emptyset)) = 4\cos(n\emptyset) \text{ for } n = 1,3,5,,$$

= 0 for $n = 2, 4, 6,,$
$$\sin(n\emptyset) + \sin(-n\emptyset) - \sin(n(\pi - \emptyset)) - \sin(n(\pi + \emptyset)) = 0 \text{ for } n = 1,2,3,4,,,$$

OHO加速器セミナー 17



実際の超伝導電磁石では!

コイル部内半径 a_1 、外半径 a_2 、コイル部角度 $0^\circ \sim 60^\circ$ 、電流密度Jとすると、



2極対称コイル n次の多極磁場成分の大きさ: $B_n = \sqrt{B_{\theta,n}^2 + B_{r,n}^2}$ ブロック $\theta = 0$ では $B_r = 0$ より: $B_n = B_{\theta,n}(r, \theta = 0) = -\frac{2\mu_0 J}{\pi} \Delta a \frac{1}{n} \left(\frac{r}{a}\right)^{n-1} \sin(n(\emptyset_1))$ $10極磁場: B_5/B_l = \frac{1}{5} \left(\frac{R_{ref}}{a}\right)^4 \left(\frac{\sin 300^\circ}{\sin 60^\circ}\right)$ $a = 30 \text{mm}, R_{ref} = 20 \text{mm}$ $B_5/B_l = -3.95 \times 10^{-2}$

OHO加速器セミナー

20220906-09











超伝導電磁石の構成:磁石数=55台

- 主4極超伝導電磁石:8台
 - ビーム最終集束、ダブレット配置
- 補正超伝導電磁石:35台
 - 各主4極磁石にビームに対する磁場中心と磁場の傾きを調整する補正電磁石 b_1 、 a_1 、 a_2 が組み込まれている。(24台)
 - 多極磁場で4極磁場を微調整。6極補正電磁石と8極補正電磁石。
 - 主4極磁石1台当たり4台~5台組み込まれている。
- 補正超伝導電ソレノイド:4台
 - Belle IIソレノイド磁場(1.5 T)を打ち消す。
- 主4極磁石漏れ磁場キャンセル超伝導電磁石:8台
 - 陽電子ビームライン衝突点側空芯4極磁石からの漏れ磁場他極成分を打ち消す。









ビームを円形形状と仮定:

- 円の中心と4極磁場の中心が一致
- 水平、垂直各方向の磁場の和はゼロ

ビーム中心が磁場中心より上下方向にずれる:

- ビームは水平方向の磁場を感じる。
 - Skew dipole (a_1)
- ビーム中心が磁場中心より左右方向にずれる:
- ・ ビームは垂直方向の磁場を感じる。
 - Normal dipole (b_1)

OHO加速器セミナー





4極電磁石が水平・垂直に正しく配置: 4極電磁石が水平・垂直面に対して回転して配置:
 超伝導コイルの組立製作誤差が無い
 ビームは、θ=0°で垂直・水平磁場成分を感じる。
 θ=0°では、磁場は垂直成分のみ
 水平4極磁場成分=Skew quadrupole (a₂)

SuperKEKB超伝導電磁石システムの構成







超伝導電磁石の設計

超伝導電磁石設計の制約条件(工学的な見地から)

- 電磁石クライオスタット設計上の空間的・熱的な制約
- IR加速器電磁石への背景磁場分布





超伝導電磁石の設計

電磁石クライオスタットの設計上の空間的・熱的制約





主4極超伝導電磁石

IR加速器電磁石への背景磁場分布

- Belle-II超伝導ソレノイド磁場の影響
 - Belle-IIソレノイド単体は、検出器内で非常に均一な1.5Tの磁場を発生する。
 - ソレノイド磁場の強弱はあるが、加速器用超伝導電磁石はこの磁場下で運転される。
 - ソレノイド磁場は、ビームの運動に対しても影響を与える。



ビーム衝突点での磁場設計

- Belle-IIソレノイド磁場は、積分値として加速器ビームライン上で打ち消す。
 - QC2E~QC1E:<u>Belle-IIソレノイド磁場の分布</u>を補正ソレノイドで打消す。
 - ✓ 4極電磁石は磁気ヨーク持つ。
 - QC1P~IP:Belle-IIソレノイド積分磁場をQC1Pの周りに設置された補正ソレノイドで打ち消す。
 - ✓ QC1P超伝導4極電磁石は磁気ヨークを持たない。